Colorimetric transformation $i = 0$
$c_i^* = c_0^* = a\, c^{*b}$ with $a = 1{,}00$; $b = 1{,}00$





Colorimetric transformation $i = 1$
$c_i^* = c_1^* = a\, c^{*b}$ with $a = 1{,}00$; $b = 0{,}75$





Colorimetric transformation $i = 2$
$c_i^* = c_2^* = a\, c^{*b}$ with $a = 1{,}00$; $b = 0{,}50$





Colorimetric transformation $i = 3$
$c_i^* = c_3^* = a\, c^{*b}$ with $a = 1{,}00$; $b = 2{,}00$





Colorimetric transformation $i = 4$
$c_i^* = c_4^* = a\, c^{*b}$ with $a = 0{,}75$; $b = 1{,}00$





Colorimetric transformation $i = 5$
$c_i^* = c_5^* = a\, c^{*b}$ with $a = 0{,}50$; $b = 1{,}00$





Colorimetric transformation $i = 6$
$c_i^* = c_6^* = a\, c^{*b}$ with $a = 0{,}25$; $b = 1{,}00$





Colorimetric transformation $i = 7$
$c_i^* = c_7^* = a\, c^{*b}$ with $a = 0{,}00$; $b = 1{,}00$





see similar files of the whole serie: http://farbe.li.tu-berlin.de/fevs.htm
technical information: http://farbe.li.tu-berlin.de or http://color.li.tu-berlin.de

TUB registration: 20240201-fev0/fev0l0na.txt /.ps
application for evaluation and measurement of display or print output
TUB material: code=rha4ta