Farbmetrische Transformation $i = 0$
$c_i^* = c_0^* = a\, c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 1{,}00$





Farbmetrische Transformation $i = 1$
$c_i^* = c_1^* = a\, c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}75$





Farbmetrische Transformation $i = 2$
$c_i^* = c_2^* = a\, c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}50$





Farbmetrische Transformation $i = 3$
$c_i^* = c_3^* = a\, c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 2{,}00$





Farbmetrische Transformation $i = 4$
$c_i^* = c_4^* = a\, c^{*b}$ mit $a = 0{,}75$; $b = 1{,}00$





Farbmetrische Transformation $i = 5$
$c_i^* = c_5^* = a\, c^{*b}$ mit $a = 0{,}50$; $b = 1{,}00$





Farbmetrische Transformation $i = 6$
$c_i^* = c_6^* = a\, c^{*b}$ mit $a = 0{,}25$; $b = 1{,}00$





Farbmetrische Transformation $i = 7$
$c_i^* = c_7^* = a\, c^{*b}$ mit $a = 0{,}00$; $b = 1{,}00$





Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: http://farbe.li.tu-berlin.de/fgvs.htm
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://color.li.tu-berlin.de

TUB-Registrierung: 20240201-fgv2/fgv2l0np.pdf /.ps
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
TUB-Material: Code=rha4ta