Farbmetrische Transformation i = 0
$c_i^* = c_0^* = a\,c^{*b}$ mit a = 1,00; b = 1,00



fgv31−7r

Farbmetrische Transformation i = 0
$c_i^* = c_0^* = a\,c^{*b}$ mit a = 1,00; b = 1,00



fgv30−2n

Farbmetrische Transformation i = 4
$c_i^* = c_4^* = a\,c^{*b}$ mit a = 0,75; b = 1,00



fgv31−7r

Farbmetrische Transformation i = 4
$c_i^* = c_4^* = a\,c^{*b}$ mit a = 0,75; b = 1,00



fgv31−2n

Farbmetrische Transformation i = 1
$c_i^* = c_1^* = a\,c^{*b}$ mit a = 1,00; b = 0,75



fgv31−7r

Farbmetrische Transformation i = 1
$c_i^* = c_1^* = a\,c^{*b}$ mit a = 1,00; b = 0,75



fgv30−4n

Farbmetrische Transformation i = 5
$c_i^* = c_5^* = a\,c^{*b}$ mit a = 0,50; b = 1,00



fgv31−7r

Farbmetrische Transformation i = 5
$c_i^* = c_5^* = a\,c^{*b}$ mit a = 0,50; b = 1,00



fgv31−4n

Farbmetrische Transformation i = 2
$c_i^* = c_2^* = a\,c^{*b}$ mit a = 1,00; b = 0,50



fgv31−7r

Farbmetrische Transformation i = 2
$c_i^* = c_2^* = a\,c^{*b}$ mit a = 1,00; b = 0,50



fgv30−6n

Farbmetrische Transformation i = 6
$c_i^* = c_6^* = a\,c^{*b}$ mit a = 0,25; b = 1,00



fgv31−7r

Farbmetrische Transformation i = 6
$c_i^* = c_6^* = a\,c^{*b}$ mit a = 0,25; b = 1,00



fgv31−6n

Farbmetrische Transformation i = 3
$c_i^* = c_3^* = a\,c^{*b}$ mit a = 1,00; b = 2,00



fgv31−7r

Farbmetrische Transformation i = 3
$c_i^* = c_3^* = a\,c^{*b}$ mit a = 1,00; b = 2,00



fgv30−8n

Farbmetrische Transformation i = 7
$c_i^* = c_7^* = a\,c^{*b}$ mit a = 0,00; b = 1,00



fgv31−7r

Farbmetrische Transformation i = 7
$c_i^* = c_7^* = a\,c^{*b}$ mit a = 0,00; b = 1,00



fgv31−8n

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: http://farbe.li.tu-berlin.de/fgvs.htm
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://color.li.tu-berlin.de

TUB-Registrierung: 20240201-fgv3/fgv3l0na.txt /.ps
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
TUB-Material: Code=rha4ta