www.ps.bam.de/LE31/10Q/Q31E00F1.PS/.TXT; linearized output
F: Output Linearization (OL) data LE31/10Q/Q31E00F1.DAT in File (F)



used coordinate squares

*o11**
C
*0lv**

*1l1**
M
*o0v**

*11v**
Y
*ol0**

*1lv**
O
*o00**

*o1v**
L
*0l0**

*ol1**
V
*00v**

*olv**
N/W
*w**

16 equidistant CIELAB steps: *C−W, C−N, M−W, M−N, Y−W, Y−N, O−W, O−N, L−W, L−N, V−W, V−N, N−W (olv*), W−N (w*)* and 14 CIE-test colours (left)

Test chart LE31: 16 CIELAB steps of ISO/IEC 15775
Chromatic−White, Chromatic−Black, Black−White

input(TLS00): *olv* setrgbcolor*
output(TLS00): *cmy0* /000n* setcmykcolor*

See for similar files: http://www.ps.bam.de/LE31/LE31.HTM
Information and Order: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=1,0; iTLS; oTLS; CIELAB

BAM registration: 20030101-LE31/10Q/Q31E00F1.PS/.TXT BAM material: code=rha4a
application for measurement of monitor (Yr=2,5) and printer output