

ZG500−7F, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Seite 1/4, ORS18

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 1/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: keine Eingabeänderung



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen



ZG500−7F, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Seite 3/4, ORS18

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 3/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: *−>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1 CIELAB

BAM-Registrierung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Bauteilprüfung von Drucker− oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=rha4ta

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Seite, Seite 5/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: −>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*



ZG500−7F, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Seite 6/4, TLS00

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Seite, Seite 6/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: −>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*

BAM-Registerung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Bauteilprüfung von Drucker− oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=rha4ta



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1 CIELAB

BAM-Registrierung: 20071001-ZG50/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Beurteilung von Druckern− oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=rha4ta

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Seite, Seite 7/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: −>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*



BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 8/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*

40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: −>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registerung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung von Drucker− oder Monitorsystemen



ZG500−7F, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Seite 9/4, NLS00

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, CIELAB
Technische Information: http://www.ps.bam.de/ZG.HTM
BAM-Registerung: 20071001-ZG1500FP.PS/.PDF
Anwendung für Bauteilprüfung von Drucker− oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=rha4ta

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Seite, Seite 9/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: −>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*



BAM-Registrierung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Bauteilprüfung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1 CIELAB

ZG500−7F, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Seite 10/4, NLS18

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-System, Seite 10/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: −>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*



BAM-Registrierung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Bauteilprüfung von Drucker− oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, CIELAB

ZG500−7F, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Siete 11/4, SRS18

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 11/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: −>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Bauerzeugnisse und Monitorsysteme

BAM-Material: Code=rha4ta

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Seite 12/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: −>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1 CIELAB

BAM-Registerung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Bauteilprüfung von Drucker− oder Monitorsystemen

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 13/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: −>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*


www.ps.bam.de/ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF, Seite 14/28; TLS06; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeZG50/10L/L50G00FP.DAT in der Datei (F)
BAM-Registerung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Bauteilprüfung von Drucker− oder Monitorsystemen
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ic=1,1 CIELAB
ZG500−7F, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Seite 14/4, TLS06
BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 14/28 Eingabe: 000n / w / nnn0 / rgb set...
40x27=1080 Farben mit Daten: rgb / w / cmy0 / 000n / LAB* Ausgabe: −>LAB*−>cmy0* setcmykcolor



ZG500−7F, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Seite 15/4, TLS11

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ic=1,1 CIELAB

BAM-Registrierung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF BAM-Registrierung
Anwendung für Bauteilprüfung, Verschleiss und Monitorsysteme

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 15/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*

40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: −>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*


www.ps.bam.de/ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF, Seite 16/28; TLS18; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeZG50/10L/L50G00FP.DAT in der Datei (F)
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ic=1,1 CIELAB
BAM-Registerung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Bauteilprüfung von Drucker− oder Monitorsystemen
BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 16/28 Eingabe: 000n / w / nnn0 / rgb set...
40x27=1080 Farben mit Daten: rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: −>LAB*−>cmy0* setcmykcolor
ZG500−7F, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Seite 16/4, TLS18



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1 CIELAB

BAM-Registrierung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Bauteilprüfung, Verschleiss und Monitorsystemen

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 17/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: *−>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*

www.ps.bam.de/ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF, Seite 18/28; TLS38; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeZG50/10L/L50G00FP.DAT in der Datei (F)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1 CIELAB

BAM-Registerung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Bauteilprüfung und Monitorsystemen



ZG500−7F, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Seite 18/4, TLS38

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 18/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: −>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*


www.ps.bam.de/ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF, Seite 19/28; TLS52; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeZG50/10L/L50G00FP.DAT in der Datei (F)
BAM-Registerung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Bauartzulassung von Drucker− oder Monitorsystemen
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1 CIELAB
ZG500−7F, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Seite 19/4, TLS52
BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 19/28 Eingabe: 000n / w / nnn0 / rgb set...
40x27=1080 Farben mit Daten: rgb / w / cmy0 / 000n / LAB* Ausgabe: −>LAB*−>cmy0* setcmykcolor



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1 CIELAB

BAM-Registrierung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Bauteilprüfung, Verschleiss und Monitorsysteme

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 20/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: *−>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de/ZG.PS/; Version 2.1, io=1,1 CIELAB

BAM-Registerung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung von Drucker− oder Monitorsystemen

ZG500−7F, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Seite 21/4, OLS00

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 21/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: *−>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*

www.ps.bam.de/ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF, Seite 22/28; OLS06; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeZG50/10L/L50G00FP.DAT in der Datei (F)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de/ZG/; Version 2.1, io=1,1 CIELAB

BAM-Registerung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Bauteilprüfung von Drucker− oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=rha4ta

ZG500−7F, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Seite 22/4, OLS06

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 22/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: *−>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*



ZG500−7F, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Seite 23/4, OLS11

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1 CIELAB

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 23/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: −>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*

BAM-Registerung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Bauteilprüfung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen


www.ps.bam.de/ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF, Seite 24/28; OLS18; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeZG50/10L/L50G00FP.DAT in der Datei (F)
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1 CIELAB
BAM-Registerung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Bauteilprüfung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=tha4ta
BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 24/28 Eingabe: 000n / w / nnn0 / rgb set...
40x27=1080 Farben mit Daten: rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: −>LAB*−>cmy0* setcmykcolor
ZG500−7F, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Seite 24/4, OLS18



BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 25/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*

40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: *−>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1 CIELAB

BAM-Registerung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Bauteilprüfung von Drucker− oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=rha4ta



ZG500−7F, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): rgb (A−j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Seite 26/4, OLS38

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1 CIELAB

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 26/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*

40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: −>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*

BAM-Registerung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Bauteilprüfung von Drucker− oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=rha4ta



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1 CIELAB

BAM-Registrierung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Beurteilung von Drucker− oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=rha4ta

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 27/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: *−>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG50/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de/ZG/ Version 2.1, io=1,1 CIELAB

BAM-Registerung: 20071001-ZG50/10L/L50G00FP.PS/.PDF
Anwendung für Bauteilprüfung von Drucker− oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=rha4ta

BAM-Prüfvorlage ZG50; Farbmetrik-Systeme, Seite 28/28 Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
40x27=1080 Farben mit Daten: *rgb / w / cmy0 / 000n / LAB*Ausgabe: *−>LAB*−>cmy0* setcmykcolor*