See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE59/GE59L0N1.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1.1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-G-E59/GE59L0N1.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=fha4a

```
%BEG GE49_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b   c m y 0)          %nr      pos $
007561 000105 -00726 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0000 A01 $   007971 000071 -00701 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0324 A10 $   007928 000001 -00696 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0648 A19 $
007921 000185 -01050 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %0001 A02 $   007230 000546 -01243 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000 %0325 A11 $   007438 000772 -01090 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000 %0649 A20 $
007231 000185 -01018 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %0002 A03 $   006519 000728 -01730 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000 %0326 A12 $   006519 001428 -01730 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000 %0650 A21 $
006759 -00640 -01585 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 %0003 A04 $   005754 001470 -02195 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000 %0327 A13 $   006465 001236 -01535 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000 %0651 A22 $
006443 -00871 -01837 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0004 A05 $   005091 001900 -02701 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %0328 A14 $   005978 002815 -01779 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000 %0652 A23 $
005166 -01117 -02123 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %0005 A06 $   005881 002350 -02251 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 %0329 A15 $   005434 003600 -02000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000 %0653 A24 $
005769 -01407 -02341 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %0006 A07 $   003676 002871 -03767 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %0330 A16 $   004940 004297 -02422 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000 %0654 A25 $
005401 -01719 -02565 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0007 A08 $   002973 003329 -04273 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0331 A17 $   004401 005032 -02741 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000 %0655 A26 $
005949 -01972 -02871 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 $   002289 003872 -04750 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 $   003933 005642 -02983 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 $
007453 000105 -00341 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0009 A10 $   007905 000105 -00341 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0333 A19 $   007905 000105 -00341 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0657 A28 $
007146 000053 -00681 0875 0875 0875 0125 0125 0125 %0010 B02 $   007159 000051 -00661 0875 0875 0875 0125 0125 0125 %0334 B11 $   007113 000072 -00663 0875 0875 0875 0125 0125 0125 %0658 B20 $
005470 -00146 -01260 0625 0875 0875 0375 0125 0125 %0011 B03 $   005470 000146 -01260 0625 0875 0875 0375 0125 0125 %0335 B12 $   005470 000146 -01260 0625 0875 0875 0375 0125 0125 %0659 B21 $
005470 -00042 -01260 0625 0875 0875 0375 0125 0125 %0012 B04 $   005727 000063 -01703 0625 0625 0875 0375 0375 0125 %0336 B13 $   006116 001461 -01249 0875 0625 0875 0125 0375 0125 %0660 B22 $
006099 -00658 -01508 0500 0875 0875 0500 0125 0125 %0013 B05 $   005034 001444 -02220 0500 0500 0875 0500 0500 0125 %0337 B14 $   005598 002165 -01566 0875 0500 0875 0125 0500 0125 %0661 B23 $
005734 -00742 -01792 0375 0875 0875 0625 0125 0125 %0014 B06 $   004600 001214 -02602 0375 0375 0875 0625 0625 0125 %0338 B15 $   005034 002444 -02220 0375 0375 0875 0625 0625 0125 %0662 B24 $
005407 -01235 -02001 0250 0875 0875 0750 0125 0125 %0015 B07 $   003631 002449 -03276 0250 0250 0875 0750 0750 0125 %0339 B16 $   004556 003626 -02197 0875 0250 0875 0125 0750 0125 %0663 B25 $
005134 -00742 -01792 0250 0125 0125 0750 0875 0875 %0016 B08 $   002960 002449 -03276 0250 0250 0125 0750 0750 0875 %0340 B17 $   003631 004297 -02449 0875 0250 0125 0125 0750 0875 %0664 B26 $
004679 -01762 -02583 0000 0875 0875 1000 0125 0125 %0017 B09 $   002239 003442 -04310 0000 0000 0875 1000 1000 0125 %0341 B18 $   003590 004978 -02745 0875 0000 0875 0125 1000 0125 %0665 B27 $
003637 -01107 -02697 0000 0125 0125 1000 0875 0875 %0018 B10 $   002239 003442 -04310 0000 0000 0125 1000 1000 0875 %0342 B19 $   003590 004978 -02745 0125 0000 0125 0875 1000 0875 %0666 B28 $
006652 000552 -00279 0875 0750 0750 0125 0250 0250 %0019 C02 $   007086 000031 000217 0875 0875 0750 0125 0125 0250 %0343 C11 $   006602 -00445 -00257 0750 0875 0750 0250 0125 0250 %0667 C20 $
006240 000552 -00656 0750 0750 0750 0250 0250 0250 %0020 C03 $   005354 000031 -00217 0750 0875 0750 0250 0125 0250 %0344 C12 $   005354 000031 -00217 0750 0875 0750 0250 0125 0250 %0668 C21 $
006033 -00187 -00966 0625 0750 0750 0375 0250 0250 %0021 C04 $   005660 000564 -01237 0625 0625 0750 0375 0375 0250 %0345 C13 $   005750 000781 -00986 0750 0625 0750 0250 0375 0250 %0669 C22 $
005727 -00420 -01279 0500 0750 0750 0500 0250 0250 %0022 C05 $   004906 001025 -01743 0500 0500 0750 0500 0500 0250 %0346 C14 $   005134 001494 -01343 0750 0500 0750 0250 0500 0250 %0670 C23 $
005374 -00716 -01504 0375 0750 0750 0625 0250 0250 %0023 C06 $   004292 001533 -02322 0375 0375 0750 0625 0625 0250 %0347 C15 $   004749 002247 -01717 0750 0375 0750 0250 0625 0250 %0671 C24 $
004978 -00926 -01766 0250 0750 0750 0750 0250 0250 %0024 C07 $   003537 002810 -02851 0250 0250 0750 0750 0750 0250 %0348 C16 $   004280 002923 -01963 0750 0250 0750 0250 0750 0250 %0672 C25 $
004581 -01182 -02029 0125 0750 0750 0875 0250 0250 %0025 C08 $   003537 003174 -03356 0125 0125 0750 0875 0875 0250 %0349 C17 $   003537 003174 -03356 0750 0125 0750 0250 0875 0250 %0673 C26 $
004269 -01450 -02379 0000 0750 0750 1000 0250 0250 %0026 C09 $   002198 002980 -03806 0000 0000 0750 1000 1000 0250 %0350 C18 $   003285 004291 -02482 0750 0000 0750 0250 1000 0250 %0674 C27 $
004445 001661 00373 0875 0625 0625 0125 0375 0375 %0027 D02 $   007757 -00105 000000 0875 0875 0625 0125 0125 0375 %0351 D11 $   007503 -01548 000403 0625 1000 0625 0375 0000 0375 %0675 D20 $
006127 001093 000922 0875 0625 0625 0125 0375 0375 %0028 D03 $   007946 000003 001133 0875 0875 0625 0125 0125 0375 %0352 D11 $   006207 -01039 000065 0625 0875 0625 0375 0125 0375 %0676 D20 $
005820 000617 -00735 0750 0625 0625 0250 0375 0375 %0029 D04 $   006300 000018 000220 0750 0750 0625 0250 0250 0375 %0353 D12 $   005941 -00567 -01039 0625 0750 0625 0375 0250 0375 %0677 D21 $
005638 000078 -00729 0625 0625 0625 0375 0375 0375 %0030 D04 $   005637 000089 -00770 0625 0625 0625 0375 0375 0375 %0354 D13 $   005558 000087 -00752 0625 0625 0625 0375 0375 0375 %0678 D22 $
005352 -00108 -00908 0500 0625 0625 0500 0375 0375 %0031 D05 $   004998 000108 -01257 0500 0500 0625 0500 0500 0375 %0355 D14 $   004998 000108 -01257 0625 0500 0625 0375 0500 0375 %0679 D23 $
004954 -00444 -01252 0375 0625 0625 0625 0375 0375 %0032 D06 $   004265 001096 -01818 0375 0375 0625 0625 0625 0375 %0356 D15 $   004522 001581 -01433 0625 0375 0625 0375 0625 0375 %0680 D24 $
004622 -00651 -01459 0250 0625 0625 0750 0375 0375 %0033 D07 $   003537 001096 -02380 0250 0250 0625 0750 0750 0375 %0357 D16 $   003537 001096 -02380 0625 0250 0625 0375 0750 0375 %0681 D25 $
004227 -00942 -01813 0125 0625 0625 0875 0375 0375 %0034 D08 $   002838 002826 -02841 0125 0125 0625 0875 0875 0375 %0358 D17 $   003545 002086 -01974 0625 0125 0625 0375 0875 0375 %0682 D26 $
003895 -01216 -02115 0000 0625 0625 1000 0375 0375 %0035 D09 $   002154 002499 -03284 0000 0000 0625 1000 1000 0375 %0359 D18 $   003044 003603 -02183 0625 0000 0625 0375 1000 0375 %0683 D27 $
005548 001237 000703 0875 0500 0500 0125 0500 0500 %0036 E02 $   007702 -00105 000000 0875 0875 0500 0125 0125 0500 %0360 E11 $   007702 -00105 000000 0875 0875 0500 0125 0125 0500 %0684 E20 $
005643 001676 000402 0875 0500 0500 0125 0500 0500 %0037 E02 $   006965 -00030 002086 0875 0875 0500 0125 0125 0500 %0361 E11 $   005823 -01587 000532 0500 0875 0500 0500 0125 0500 %0685 E20 $
005244 001676 000076 0750 0500 0500 0250 0500 0500 %0038 E03 $   005253 -00030 001133 0750 0750 0500 0250 0250 0500 %0362 E12 $   005253 -01587 000532 0500 0750 0500 0500 0250 0500 %0686 E21 $
005135 000591 -00361 0625 0500 0500 0375 0500 0500 %0039 E04 $   005551 000036 000206 0625 0625 0500 0375 0375 0500 %0363 E13 $   005189 -00457 -00299 0500 0625 0500 0500 0375 0500 %0687 E22 $
004976 000097 -00335 0500 0500 0500 0500 0500 0500 %0040 E05 $   004995 000143 -00218 0500 0500 0500 0500 0500 0500 %0364 E14 $   004995 000143 -00218 0500 0500 0500 0500 0500 0500 %0688 E23 $
004569 -00157 -00975 0375 0500 0500 0625 0500 0500 %0041 E06 $   004195 000565 -01254 0375 0375 0500 0625 0625 0500 %0365 E15 $   004323 000922 -01126 0500 0375 0500 0500 0625 0500 %0689 E24 $
004183 -00421 -01267 0250 0500 0500 0750 0500 0500 %0042 E07 $   003481 000565 -01254 0250 0250 0500 0750 0750 0500 %0366 E16 $   003481 000565 -01254 0500 0250 0500 0500 0750 0500 %0690 E25 $
003799 -00626 -01544 0125 0500 0500 0875 0500 0500 %0043 E08 $   002779 001482 -02235 0125 0125 0500 0875 0875 0500 %0367 E17 $   003295 002177 -01573 0500 0125 0500 0500 0875 0500 %0691 E26 $
003478 -00925 -01859 0000 0500 0500 1000 0500 0500 %0044 E09 $   002005 002804 -02733 0000 0000 0500 1000 1000 0500 %0368 E18 $   002797 002844 -01843 0500 0000 0500 0500 1000 0500 %0692 E27 $
004424 001262 -00178 0875 0375 0375 0125 0625 0625 %0045 F02 $   007877 -00105 000000 0875 0875 0375 0125 0125 0625 %0369 F11 $   007877 -00105 000000 0875 0875 0375 0125 0125 0625 %0693 F20 $
005113 001189 000798 0875 0375 0375 0125 0625 0625 %0046 F02 $   006919 -00100 003095 0875 0875 0375 0125 0125 0625 %0370 F11 $   005372 -02189 001027 0375 0875 0375 0625 0125 0625 %0694 F20 $
004589 001189 000798 0875 0375 0375 0125 0625 0625 %0047 F03 $   005124 -00100 002804 0875 0875 0375 0125 0125 0625 %0371 F12 $   005124 -00100 002804 0375 0875 0375 0625 0125 0625 %0695 F21 $
004589 001133 000870 0625 0375 0375 0375 0625 0625 %0048 F04 $   005483 -00014 001148 0625 0625 0375 0375 0375 0625 %0372 F13 $   004721 -01078 000181 0375 0625 0375 0625 0375 0625 %0696 F22 $
004426 000663 -00251 0500 0375 0375 0500 0625 0625 %0049 F05 $   004867 000663 -00251 0500 0500 0375 0500 0500 0625 %0373 F14 $   004867 000663 -00251 0375 0500 0375 0625 0500 0625 %0697 F23 $
004150 000065 -00647 0375 0375 0375 0625 0625 0625 %0050 F06 $   004150 000090 -00684 0375 0375 0375 0625 0625 0625 %0374 F15 $   004044 000099 -00683 0375 0375 0375 0625 0625 0625 %0698 F24 $
003896 -00140 -00749 0250 0375 0375 0750 0625 0625 %0051 F07 $   003896 000140 -00749 0250 0250 0375 0750 0750 0625 %0375 F16 $   003896 000140 -00749 0375 0250 0375 0625 0750 0625 %0699 F25 $
003465 -00434 -01277 0125 0375 0375 0875 0625 0625 %0052 F08 $   002766 001840 -01759 0125 0125 0375 0875 0875 0625 %0376 F17 $   003658 001463 -01327 0375 0125 0375 0625 0875 0625 %0700 F26 $
003124 -00744 -01805 0000 0375 0375 1000 0625 0625 %0053 F09 $   002040 001463 -01327 0000 0000 0375 1000 1000 0625 %0377 F18 $   002040 001463 -01327 0375 0000 0375 0625 1000 0625 %0701 F27 $
004930 003234 001563 1000 0250 0250 0000 0750 0750 %0054 G11 $   007557 -00177 004991 1000 1000 0250 0000 0000 0750 %0378 G10 $   005292 -03255 001864 0250 1000 0250 0750 0000 0750 %0702 G19 $
004598 002726 001168 0875 0250 0250 0125 0750 0750 %0055 G02 $   006851 -00164 004038 0875 0875 0250 0125 0125 0750 %0379 G11 $   005000 -02719 001485 0250 0875 0250 0750 0125 0750 %0703 G20 $
004598 002726 000827 0875 0250 0250 0125 0750 0750 %0056 G03 $   005150 -00164 003701 0875 0875 0250 0125 0125 0750 %0380 G12 $   005150 -00164 003701 0250 0875 0250 0750 0125 0750 %0704 G21 $
004112 001676 000442 0625 0250 0250 0375 0750 0750 %0057 G04 $   005441 -00091 002161 0625 0625 0250 0375 0375 0750 %0381 G13 $   004329 -01593 000598 0250 0625 0250 0750 0375 0750 %0705 G22 $
003920 001148 000442 0500 0250 0250 0500 0750 0750 %0058 G05 $   004783 -00091 001148 0500 0500 0250 0500 0500 0750 %0382 G14 $   004783 -00091 001148 0250 0500 0250 0750 0500 0750 %0706 G23 $
003674 000645 -00329 0375 0250 0250 0625 0750 0750 %0059 G06 $   004096 000070 000234 0375 0375 0250 0625 0625 0750 %0383 G15 $   003635 -00386 -00365 0250 0375 0250 0750 0625 0750 %0707 G24 $
003434 -00145 -00674 0250 0250 0250 0750 0750 0750 %0060 G07 $   003434 000145 -00674 0250 0250 0250 0750 0750 0750 %0384 G16 $   003434 000145 -00674 0250 0250 0250 0750 0750 0750 %0708 G25 $
003084 -00163 -00998 0125 0250 0250 0875 0750 0750 %0061 G08 $   002740 000579 -01228 0125 0125 0250 0875 0875 0750 %0385 G17 $   002823 000824 -01025 0250 0125 0250 0750 0875 0750 %0709 G26 $
002741 -00163 -01322 0000 0250 0250 1000 0750 0750 %0062 G09 $   002015 000579 -01322 0000 0000 0250 1000 1000 0750 %0386 G18 $   002007 001462 -01322 0250 0000 0250 0750 1000 0750 %0710 G27 $
004403 003763 001947 1000 0125 0125 0000 0875 0875 %0063 H01 $   007498 -00225 005929 1000 1000 0125 0000 0000 0875 %0387 H10 $   004840 -03810 002143 0125 1000 0125 0875 0000 0875 %0711 H19 $
004124 003763 001947 0875 0125 0125 0125 0875 0875 %0064 H02 $   006795 -00225 005929 0875 0875 0125 0125 0125 0875 %0388 H11 $   006795 -00225 005929 0125 0875 0125 0875 0125 0875 %0712 H20 $
003862 002762 001139 0750 0125 0125 0250 0875 0875 %0065 H03 $   006093 -00216 004031 0750 0750 0125 0250 0250 0875 %0389 H12 $   004228 -02694 001369 0125 0750 0125 0875 0250 0875 %0713 H21 $
003636 002192 000792 0625 0125 0125 0375 0875 0875 %0066 H04 $   005334 -00096 003016 0625 0625 0125 0375 0375 0875 %0390 H13 $   003899 -02119 000925 0125 0625 0125 0875 0375 0875 %0714 H22 $
003466 002192 000792 0500 0125 0125 0500 0875 0875 %0067 H05 $   004727 -00096 002103 0500 0500 0125 0500 0500 0875 %0391 H14 $   003899 -01479 000564 0125 0500 0125 0875 0500 0875 %0715 H23 $
003189 001149 -00012 0375 0125 0125 0625 0875 0875 %0068 H06 $   004069 000065 001116 0375 0375 0125 0625 0625 0875 %0392 H15 $   003218 -00959 000071 0125 0375 0125 0875 0625 0875 %0716 H24 $
002950 000651 -00359 0250 0125 0125 0750 0875 0875 %0069 H07 $   003262 000065 -00359 0250 0250 0125 0750 0750 0875 %0393 H16 $   003262 000065 -00359 0125 0250 0125 0875 0750 0875 %0717 H25 $
002719 000119 -00800 0125 0125 0125 0875 0875 0875 %0070 H08 $   002704 000158 -00834 0125 0125 0125 0875 0875 0875 %0394 H17 $   002576 000152 -00804 0125 0125 0125 0875 0875 0875 %0718 H26 $
002357 -00119 -01075 0000 0125 0125 1000 0875 0875 %0071 H09 $   002001 000119 -01119 0000 0000 0125 1000 1000 0875 %0395 H18 $   002001 000119 -01119 0125 0000 0125 0875 1000 0875 %0719 H27 $
003930 003408 002252 1000 0000 0000 0000 1000 1000 %0072 I01 $   007424 -00280 006818 1000 1000 0000 0000 0000 1000 %0396 I10 $   004476 -04444 002499 0000 1000 0000 1000 0000 1000 %0720 I19 $
003610 003757 001583 0875 0000 0000 0125 1000 1000 %0073 I02 $   007340 -00280 006818 0875 0875 0000 0125 0125 1000 %0397 I11 $   004149 -03139 -02096 0000 0875 0000 1000 0125 1000 %0721 I20 $
003388 003278 001505 0750 0000 0000 0250 1000 1000 %0074 I03 $   006624 -00221 004861 0750 0750 0000 0250 0250 1000 %0398 I12 $   003845 -03268 001687 0000 0750 0000 1000 0250 1000 %0722 I21 $
003139 002756 001078 0625 0000 0000 0375 1000 1000 %0075 I04 $   005299 -00192 003871 0625 0625 0000 0375 0375 1000 %0399 I13 $   003499 -02710 001251 0000 0625 0000 1000 0375 1000 %0723 I22 $
002940 002197 000769 0500 0000 0000 0500 1000 1000 %0076 I05 $   004662 -00074 002925 0500 0500 0000 0500 0500 1000 %0400 I14 $   003139 -02096 000769 0000 0500 0000 1000 0500 1000 %0724 I23 $
002657 001675 000276 0375 0000 0000 0625 1000 1000 %0077 I06 $   004001 000012 001947 0375 0375 0000 0625 0625 1000 %0401 I15 $   002840 -01531 000422 0000 0375 0000 1000 0625 1000 %0725 I24 $
002445 001157 -00056 0250 0000 0000 0750 1000 1000 %0078 I07 $   003310 000013 001060 0250 0250 0000 0750 0750 1000 %0402 I16 $   002580 -00948 -00040 0000 0250 0000 1000 0750 1000 %0726 I25 $
002214 000609 -00453 0125 0000 0000 0875 1000 1000 %0079 I08 $   002606 000123 000035 0125 0125 0000 0875 0875 1000 %0403 I17 $   002170 -00388 -00433 0000 0125 0000 1000 0875 1000 %0727 I26 $
001883 000151 -00904 0000 0000 0000 1000 1000 1000 %0080 I09 $   001960 000166 -00892 0000 0000 0000 1000 1000 1000 %0404 I18 $   001833 000189 -00867 0000 0000 0000 1000 1000 1000 %0728 I27 $
```

TUB-test chart GE59; Relative Device Colour System O
1080 spot reflexions R -> LAB* for D65 and D50

input: w *setgray*
output: no change compared to input