Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/IG66/IG66L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20090901-IG66/IG66L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rha4ta

Farbmetrische Transformation $i = 0$
$c_i^* = c_0^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 1{,}00$



IG660–1N, 1



IG660–2N, 11

Farbmetrische Transformation $i = 4$
$c_i^* = c_4^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}75$; $b = 1{,}00$



IG661–1N, 5



IG661–2N, 51

Farbmetrische Transformation $i = 1$
$c_i^* = c_1^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}75$



IG660–3N, 2



IG660–4N, 21

Farbmetrische Transformation $i = 5$
$c_i^* = c_5^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}50$; $b = 1{,}00$



IG661–3N, 6



IG661–4N, 61

Farbmetrische Transformation $i = 2$
$c_i^* = c_2^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}50$



IG660–5N, 3



IG660–6N, 31

Farbmetrische Transformation $i = 6$
$c_i^* = c_6^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}25$; $b = 1{,}00$



IG661–5N, 7



IG661–6N, 71

Farbmetrische Transformation $i = 3$
$c_i^* = c_3^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 2{,}00$



IG660–7N, 4



IG660–8N, 41

Farbmetrische Transformation $i = 7$
$c_i^* = c_7^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}00$; $b = 1{,}00$



IG661–7N, 8



IG661–8N, 81

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/IG66/IG66L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20090901-IG66/IG66L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rha4ta

Farbmetrische Transformation $i = 0$
$c_i^* = c_0^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 1{,}00$



IG660–1N, 1



IG660–2N, 12

Farbmetrische Transformation $i = 1$
$c_i^* = c_1^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}75$



IG660–3N, 2



IG660–4N, 22

Farbmetrische Transformation $i = 2$
$c_i^* = c_2^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}50$



IG660–5N, 3



IG660–6N, 32

Farbmetrische Transformation $i = 3$
$c_i^* = c_3^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 2{,}00$



IG660–7N, 4



IG660–8N, 42

Farbmetrische Transformation $i = 4$
$c_i^* = c_4^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}75$; $b = 1{,}00$



IG661–1N, 5



IG661–2N, 52

Farbmetrische Transformation $i = 5$
$c_i^* = c_5^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}50$; $b = 1{,}00$



IG661–3N, 6



IG661–4N, 62

Farbmetrische Transformation $i = 6$
$c_i^* = c_6^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}25$; $b = 1{,}00$



IG661–5N, 7



IG661–6N, 72

Farbmetrische Transformation $i = 7$
$c_i^* = c_7^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}00$; $b = 1{,}00$



IG661–7N, 8



IG661–8N, 82

TUB-Prüfvorlage IG66; Relative Farbwiedergabe, Farbe *Y*
Farbmetrische Transformation von relativer Buntheit c^* mit a, b

Eingabe: *rgb –> olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/IG66/IG66L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20090901-IG66/IG66L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rha4ta

Farbmetrische Transformation $i = 0$
$c_i^* = c_0^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 1{,}00$



IG660–1N, 1



IG660–2N, 13

Farbmetrische Transformation $i = 1$
$c_i^* = c_1^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}75$



IG660–3N, 2



IG660–4N, 23

Farbmetrische Transformation $i = 2$
$c_i^* = c_2^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}50$



IG660–5N, 3



IG660–6N, 33

Farbmetrische Transformation $i = 3$
$c_i^* = c_3^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 2{,}00$



IG660–7N, 4



IG660–8N, 43

Farbmetrische Transformation $i = 4$
$c_i^* = c_4^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}75$; $b = 1{,}00$



IG661–1N, 5



IG661–2N, 53

Farbmetrische Transformation $i = 5$
$c_i^* = c_5^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}50$; $b = 1{,}00$



IG661–3N, 6



IG661–4N, 63

Farbmetrische Transformation $i = 6$
$c_i^* = c_6^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}25$; $b = 1{,}00$



IG661–5N, 7



IG661–6N, 73

Farbmetrische Transformation $i = 7$
$c_i^* = c_7^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}00$; $b = 1{,}00$



IG661–7N, 8



IG661–8N, 83

TUB-Prüfvorlage IG66; Relative Farbwiedergabe, Farbe *L*
Farbmetrische Transformation von relativer Buntheit *c** mit *a, b*

Eingabe: *rgb –> olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/IG66/IG66L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20090901-IG66/IG66L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rha4ta

Farbmetrische Transformation $i = 0$
$c_i^* = c_0^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 1{,}00$



IG660–1N, 1



IG660–2N, 14

Farbmetrische Transformation $i = 1$
$c_i^* = c_1^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}75$



IG660–3N, 2



IG660–4N, 24

Farbmetrische Transformation $i = 2$
$c_i^* = c_2^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}50$



IG660–5N, 3



IG660–6N, 34

Farbmetrische Transformation $i = 3$
$c_i^* = c_3^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 2{,}00$



IG660–7N, 4



IG660–8N, 44

Farbmetrische Transformation $i = 4$
$c_i^* = c_4^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}75$; $b = 1{,}00$



IG661–1N, 5



IG661–2N, 54

Farbmetrische Transformation $i = 5$
$c_i^* = c_5^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}50$; $b = 1{,}00$



IG661–3N, 6



IG661–4N, 64

Farbmetrische Transformation $i = 6$
$c_i^* = c_6^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}25$; $b = 1{,}00$



IG661–5N, 7



IG661–6N, 74

Farbmetrische Transformation $i = 7$
$c_i^* = c_7^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}00$; $b = 1{,}00$



IG661–7N, 8



IG661–8N, 84

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/IG66/IG66L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20090901-IG66/IG66L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rha4ta

Farbmetrische Transformation $i = 0$
$c_i^* = c_0^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 1{,}00$



IG660–1N, 1



IG660–2N, 15

Farbmetrische Transformation $i = 1$
$c_i^* = c_1^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}75$



IG660–3N, 2



IG660–4N, 25

Farbmetrische Transformation $i = 2$
$c_i^* = c_2^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}50$



IG660–5N, 3



IG660–6N, 35

Farbmetrische Transformation $i = 3$
$c_i^* = c_3^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 2{,}00$



IG660–7N, 4



IG660–8N, 45

Farbmetrische Transformation $i = 4$
$c_i^* = c_4^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}75$; $b = 1{,}00$



IG661–1N, 5



IG661–2N, 55

Farbmetrische Transformation $i = 5$
$c_i^* = c_5^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}50$; $b = 1{,}00$



IG661–3N, 6



IG661–4N, 65

Farbmetrische Transformation $i = 6$
$c_i^* = c_6^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}25$; $b = 1{,}00$



IG661–5N, 7



IG661–6N, 75

Farbmetrische Transformation $i = 7$
$c_i^* = c_7^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}00$; $b = 1{,}00$



IG661–7N, 8



IG661–8N, 85

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/IG66/IG66L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Farbmetrische Transformation $i = 0$
$c_i^* = c_0^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 1{,}00$



IG660–1N, 1



IG660–2N, 16

Farbmetrische Transformation $i = 1$
$c_i^* = c_1^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}75$



IG660–3N, 2



IG660–4N, 26

Farbmetrische Transformation $i = 2$
$c_i^* = c_2^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}50$



IG660–5N, 3



IG660–6N, 36

Farbmetrische Transformation $i = 3$
$c_i^* = c_3^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 2{,}00$



IG660–7N, 4



IG660–8N, 46

Farbmetrische Transformation $i = 4$
$c_i^* = c_4^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}75$; $b = 1{,}00$



IG661–1N, 5



IG661–2N, 56

Farbmetrische Transformation $i = 5$
$c_i^* = c_5^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}50$; $b = 1{,}00$



IG661–3N, 6



IG661–4N, 66

Farbmetrische Transformation $i = 6$
$c_i^* = c_6^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}25$; $b = 1{,}00$



IG661–5N, 7



IG661–6N, 76

Farbmetrische Transformation $i = 7$
$c_i^* = c_7^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}00$; $b = 1{,}00$



IG661–7N, 8



IG661–8N, 86

TUB-Registrierung: 20090901-IG66/IG66L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rha4ta