Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/LG49/LG49L0N1.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20101101-LG49/LG49L0N1.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rha4ta


Beziehung CIELAB (L*, a*, b*) und adaptiertes (a) CIELAB (C*ab,a, L*)
LG49_LCD projector_2 0%_Fadin
Bemerkungen: b*ab,a = (L* - L*n) / (L*ab - L*n)
Bemerkungen: C*ab,a = (C*ab - L*n) / (L*ab - L*n)
Bemerkungen: C*ab,a = (C*ab - L*n) / (L*ab - L*n) - 0.5
Bemerkungen: C*ab,a = (C*ab - L*n) / (L*ab - L*n) - 0.5]
Bemerkungen: b*ab,a = (b*ab - b*n) / (b*ab - b*n)
Bemerkungen: C*ab,a = (C*ab - b*n) / (b*ab - b*n)
Bemerkungen: C*ab,a = (C*ab - b*n) / (b*ab - b*n) - 0.5
Bemerkungen: C*ab,a = (C*ab - b*n) / (b*ab - b*n) - 0.5]
Bemerkungen: C*ab,a = (C*ab,a - L*n) / C*ab,a,M
Bemerkungen: C*ab,a = (C*ab,a - L*n) / C*ab,a,M - 0.5
Bemerkungen: C*ab,a = (C*ab,a - L*n) / C*ab,a,M - 0.5]
Bemerkungen: b*ab,a = (b*ab,a - b*n) / (b*ab,a - b*n)
Bemerkungen: C*ab,a = (C*ab,a - b*n) / (b*ab,a - b*n)
Bemerkungen: C*ab,a = (C*ab,a - b*n) / (b*ab,a - b*n) - 0.5
Bemerkungen: C*ab,a = (C*ab,a - b*n) / (b*ab,a - b*n) - 0.5]