Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Laserdrucker *(CMYK)*

01: R00Y_075_050_	02: R50Y_075_050_	03: Y00G_075_050_	04: Y50G_075_050_	05: G00B_075_050_	06: G50B_075_050_	07: B00R_075_050_	08: B50R_075_050_	09=10: R00Y_075_050_	**Serie: metamer m D65**
10: R00Y_075_050_	11: R50Y_075_050_	12: Y00G_075_050_	13: Y50G_075_050_	14: G00B_075_050_	15: G50B_075_050_	16: B00R_075_050_	17: B50R_075_050_	18=01: R00Y_075_050_	**central z D65/D50**
19: R00Y_075_050_	20: R50Y_075_050_	21: Y00G_075_050_	22: Y50G_075_050_	23: G00B_075_050_	24: G50B_075_050_	25: B00R_075_050_	26: B50R_075_050_	27=19: R00Y_075_050_	**metamer m D50**
28: NW_000_	29: NW_013_	30: NW_025_	31: NW_038_	32: NW_050_	33: NW_063_	34: NW_075_	35: NW_088_	36=28: NW_100_	**metamer m D65**
37: NW_000_	38: NW_013_	39: NW_025_	40: NW_038_	41: NW_050_	42: NW_063_	43: NW_075_	44: NW_088_	45=37: NW_100_	**grau g D65/D50**
46: NW_000_	47: NW_013_	48: NW_025_	49: NW_038_	50: NW_050_	51: NW_063_	52: NW_075_	53: NW_088_	54: NW_100_	**metamer m D50**

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG29/PG29.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-PG29/PG29L0N1.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe
TUB-Material: Code=rha4ta