
PE40os
http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 2/2
TUB-Prüfvorlage PE40; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=0, sRGB
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach rgbd
TUB-Materialt: Code-Ihsatz
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Registriernr: 20130201_PE40/PE40L0NP.PDF /.PS
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40.HTM
rechtliche Information: http://www.gb.tum.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik


PE70os
Farbe und Farbsehen
Elementarfarben in der Informationstechnik
http://130.149.60.45/~farbmetrik
Yd
Gd
Rd
Bd
1,00_1,00_0,00d
0,75_1,00_0,00d
1,00_0,75_0,00d
Y00G_100_100d
Y25G_100_100d
R75Y_100_100d
0,50_1,00_0,00d
1,00_0,50_0,00d
Y50G_100_100d
R50Y_100_100d
0,75_0,75_0,25d
0,25_1,00_0,00d
0,50_0,75_0,25d
0,75_0,50_0,25d
1,00_0,25_0,00d
Y75G_100_100d
Y00G_075_050d
Y50G_075_050d
R50Y_075_050d
R25Y_100_100d
0,00_1,00_0,00d
0,25_0,75_0,25d
0,50_0,50_0,50d
0,75_0,25_0,25d
1,00_0,00_0,00d
G00B_100_100d
G00B_075_050d
NW_050d
R00Y_075_050d
R00Y_100_100d
0,00_1,00_0,50d
0,25_0,75_0,75d
0,25_0,25_0,75d
0,75_0,25_0,75d
1,00_0,00_0,50d
G25B_100_100d
G50B_075_050d
B50R_075_050d
B75R_100_100d
0,00_1,00_1,00d
0,00_0,50_1,00d
0,00_0,00_1,00d
0,50_0,00_1,00d
1,00_0,00_1,00d
G50B_100_100d
B00R_075_050d
B50R_100_100d
0,00_0,50_1,00d
G75B_100_100d
B25R_100_100d
B00R_100_100d


PE40os
http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 2/2
TUB-Prüfvorlage PE40; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=1, sRGB
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach rgbd
TUB-Materialt: Code-Ihsatz
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Registriernr: 20130201_PE40/PE40L0NP.PDF /.PS
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40.HTM
rechtliche Information: http://www.gb.tum.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik


PE70os
Farbe und Farbsehen
Elementarfarben in der Informationstechnik
http://130.149.60.45/~farbmetrik
Ye
Ge
Re
Be
1,00_1,00_0,00e
0,75_1,00_0,00e
1,00_0,75_0,00e
Y00G_100_100e
Y25G_100_100e
R75Y_100_100e
0,50_1,00_0,00e
1,00_0,50_0,00e
Y50G_100_100e
R50Y_100_100e
0,75_0,75_0,25e
0,25_1,00_0,00e
0,50_0,75_0,25e
0,75_0,50_0,25e
1,00_0,25_0,00e
Y75G_100_100e
Y00G_075_050e
Y50G_075_050e
R50Y_075_050e
R25Y_100_100e
0,00_1,00_0,00e
0,25_0,75_0,25e
0,50_0,50_0,50e
0,75_0,25_0,25e
1,00_0,00_0,00e
G00B_100_100e
G00B_075_050e
NW_050e
R00Y_075_050e
R00Y_100_100e
0,00_1,00_0,50e
0,25_0,75_0,75e
0,25_0,25_0,75e
0,75_0,25_0,75e
1,00_0,00_0,50e
G25B_100_100e
G50B_075_050e
B50R_075_050e
B75R_100_100e
0,00_1,00_1,00e
0,00_0,50_1,00e
0,00_0,00_1,00e
0,50_0,00_1,00e
1,00_0,00_1,00e
G50B_100_100e
B00R_075_050e
B50R_100_100e
0,00_0,50_1,00e
G75B_100_100e
B25R_100_100e
B00R_100_100e


PE40os
http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40L0NP.PDF /.PS; Start-Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 1/2
TUB-Prüfvorlage PE40; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben; Bildtechnologie
Eingabe: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Ausgabe: keine Änderung
TUB-Materialt: Code-Ihsatz
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe
TUB-Registriernr: 20130201_PE40/PE40L0NP.PDF /.PS
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40.HTM
rechtliche Information: http://www.gb.tum.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik


PE70os
Farbe und Farbsehen
Elementarfarben in der Informationstechnik
http://130.149.60.45/~farbmetrik
Yd
Gd
Rd
Bd
1,00_1,00_0,00d
0,75_1,00_0,00d
1,00_0,75_0,00d
Y00G_100_100d
Y25G_100_100d
R75Y_100_100d
0,50_1,00_0,00d
1,00_0,50_0,00d
Y50G_100_100d
R50Y_100_100d
0,75_0,75_0,25d
0,25_1,00_0,00d
0,50_0,75_0,25d
0,75_0,50_0,25d
1,00_0,25_0,00d
Y75G_100_100d
Y00G_075_050d
Y50G_075_050d
R50Y_075_050d
R25Y_100_100d
0,00_1,00_0,00d
0,25_0,75_0,25d
0,50_0,50_0,50d
0,75_0,25_0,25d
1,00_0,00_0,00d
G00B_100_100d
G00B_075_050d
NW_050d
R00Y_075_050d
R00Y_100_100d
0,00_1,00_0,50d
0,25_0,75_0,75d
0,25_0,25_0,75d
0,75_0,25_0,75d
1,00_0,00_0,50d
G25B_100_100d
G50B_075_050d
B50R_075_050d
B75R_100_100d
0,00_1,00_1,00d
0,00_0,50_1,00d
0,00_0,00_1,00d
0,50_0,00_1,00d
1,00_0,00_1,00d
G50B_100_100d
B00R_075_050d
B50R_100_100d
0,00_0,50_1,00d
G75B_100_100d
B25R_100_100d
B00R_100_100d

PE40os
http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PE40/PE40LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2
TUB-Prüfvorlage PE40; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=1, de=0, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbsd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd
TUB-Materialt: Code-Ihsatz
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Registriernr: 20130201_PE40/PE40L0FP.PDF /.PS
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40.HTM
rechtliche Information: http://www.gb.tum.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik


PE70ls
Farbe und Farbsehen
Elementarfarben in der Informationstechnik
http://130.149.60.45/~farbmetrik
Ye
Ge
Re
Be
1,00_1,00_0,00e
0,75_1,00_0,00e
1,00_0,75_0,00e
Y00G_100_100e
Y25G_100_100e
R75Y_100_100e
0,50_1,00_0,00e
1,00_0,50_0,00e
Y50G_100_100e
R50Y_100_100e
0,75_0,75_0,25e
0,25_1,00_0,00e
0,50_0,75_0,25e
0,75_0,50_0,25e
1,00_0,25_0,00e
Y75G_100_100e
Y00G_075_050e
Y50G_075_050e
R50Y_075_050e
R25Y_100_100e
0,00_1,00_0,00e
0,25_0,75_0,25e
0,50_0,50_0,50e
0,75_0,25_0,25e
1,00_0,00_0,00e
G00B_100_100e
G00B_075_050e
NW_050e
R00Y_075_050e
R00Y_100_100e
0,00_1,00_0,50e
0,25_0,75_0,75e
0,25_0,25_0,75e
0,75_0,25_0,75e
1,00_0,00_0,50e
G25B_100_100e
G50B_075_050e
B50R_075_050e
B75R_100_100e
0,00_1,00_1,00e
0,00_0,50_1,00e
0,00_0,00_1,00e
0,50_0,00_1,00e
1,00_0,00_1,00e
G50B_100_100e
B00R_075_050e
B50R_100_100e
0,00_0,50_1,00e
G75B_100_100e
B25R_100_100e
B00R_100_100e


PE40ls
http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PE40/PE40LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2
TUB-Prüfvorlage PE40; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=1, de=1, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbsd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd
TUB-Materialt: Code-Ihsatz
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Registriernr: 20130201_PE40/PE40L0FP.PDF /.PS
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40.HTM
rechtliche Information: http://www.gb.tum.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik