PE4300A

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE43/PE43L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 2/2



0–003130–L0 PE430–70

TUB-Prüfvorlage PE43; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=0, *cmyk*

Eingabe: *rgb/cmyk –> rgb*d
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*d

PE4600A

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE46/PE46L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 2/2



0–003131–L0 PE460–70

TUB-Prüfvorlage PE46; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=0, *cmy0*

Eingabe: *rgb/cmyk –> rgb*d
Ausgabe: Transfer nach *cmy0*d

TE7311A

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TE73/TE73L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TE73/TE73LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2



TE730–7, Bild C3Wde: Element C: 16 visuell gleichabständige *L**-Graustufen; *PS*-Operator: *rgb/cmy0*

Prüfvorlage TE73; ME16(ISO 9241–306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage *N*, 3D=1, de=1, *cmyk**

Eingabe: *rgb/cmyk –> rgb*de
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk**de

PE4310A

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE43/PE43L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PE43/PE43LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2



0–103130–L0 PE430–72

TUB-Prüfvorlage PE43; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=1, de=0, *cmyk**

Eingabe: *rgb/cmyk –> rgb*dd
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk**dd

PE4610A

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE46/PE46L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PE46/PE46LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2



0–103131–L0 PE460–72

TUB-Prüfvorlage PE46; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=1, de=0, *cmy0**

Eingabe: *rgb/cmyk –> rgb*dd
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmy0**dd

TE8311A

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TE83/TE83L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TE83/TE83LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2



TE830–7, Bild D3Wde: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); *rgb/cmy0–>rgb*de *setrgbcolor*

TE831–7, Bild D7Wde: Landoltringe *W–B*e; *W–N*; *PS*-Operator *rgb–>rgb*de *setrgbcolor*

Prüfvorlage TE83; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Chromatische Prüfvorlage *RGB*, 3D=1, de=1, *cmyk**

Eingabe: *rgb/cmyk –> rgb*de
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk**de

PE1310A

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE13/PE13L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PE13/PE13LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2

Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck *(CMYK); rgb–>rgb*dd*



0–103130–L0 PE130–72

TUB-Prüfvorlage PE13; Farbwiedergabe
54 Normfarben, 3D=1, de=0, *cmyk**

Eingabe: *rgb/cmyk –> rgb*dd
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk**dd

PE2310A

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE23/PE23L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PE23/PE23LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Offsetdruck *(CMYK); rgb–>rgb*dd



0–103130–L0 PE230–72

TUB-Prüfvorlage PE23; Farbwiedergabe
54 Farben; metamer für D65&D50, 3D=1, de=0, *cmyk**

Eingabe: *rgb/cmyk –> rgb*dd
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk**dd

PE3310A

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE33/PE33L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PE33/PE33LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Offsetdruck *(CMYK); rgb–>rgb*dd



0–103130–L0 PE330–72

TUB-Prüfvorlage PE33; Farbwiedergabe
54 Farben; metamer für A&P4000, 3D=1, de=0, *cmyk**

Eingabe: *rgb/cmyk –> rgb*dd
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk**dd

1–003100–F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG96/SG9600NP.PDF & http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG96/SG9600NP.TXT & http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG96/SG96.HTM

SG9600S