Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG04/LG04.HTM
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=0&1,0&1

BAM-Registrierung: 20030101-LG04/10Q/Q04G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (γ=2.5) und Druckerausgabe



Benutzte Koordinate Umfeld	Infeld
*c000**	*o11**
C	
*1my0**	*0lv**
*0m00**	*1l1**
M	
*c1y0**	*o0v**
*00y0**	*11v**
Y	
*cm10**	*ol0**
*0my0**	*1lv**
O	
*c110**	*o00**
*c0y0**	*o1v**
L	
*1m10**	*0l0**
*cm00**	*ol1**
V	
*11y0**	*00v**
*cmy0**	*olv**
N/W	
*000k**	*w**

16 gleichabständige CIELAB−Stufen: *C−W, C−N, M−W, M−N, Y−W, Y−N, O−W, O−N, L−W, L−N, V−W, V−N, N−W, W−N* und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG04: CIELAB−Stufen ISO/IEC 15775
Bunt−Weiß, Bunt−Schwarz, Schwarz−Weiß

Eingabe(ORS18): *cmyn*/olv* set(cmyk/rgb)color*
Ausgabe(ORS18): *keine Änderung*