
PE40ss
http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2
TUB material: code=tha4a
TUB material: 20120201 PE40/PE40L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
información (et cetera) http://www.ps.tum.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik
gráfico TUB-PE40; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=0, sRGB
entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a rgbd


PE40ss
http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40L0NA.TXT /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2
TUB material: code=tha4a
TUB material: 20120201 PE40/PE40L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output
información (et cetera) http://www.ps.tum.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik
gráfico TUB-PE40; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar; tecnología de imagen
entrada: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
salida: ningún cambio


PE40ss
http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización PE40/PE40LS30FA.DAT en archivo (F), página 2/2
TUB material: code=tha4a
TUB material: 20120201 PE40/PE40L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
información (et cetera) http://www.ps.tum.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik
gráfico TUB-PE40; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=1, de=0, sRGB*
entrada: rgb/cmyk -> rgbdd
salida: 3D-linealización a rgb*dd

PE40ss
http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización PE40/PE40LS30FA.DAT en archivo (F), página 2/2
TUB material: code=tha4a
TUB material: 20120201 PE40/PE40L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
información (et cetera) http://www.ps.tum.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik
gráfico TUB-PE40; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=1, de=1, sRGB*
entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a rgb*de