http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS97/RS97L0NP.PDF /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS97/RS97.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS97/RS97L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta

RS970−3, Fig. D1W−: motivos florales, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); ; *PS 4 colorimage*



RS970−5, Fig. D2W−: rejillas radial *W−R−; W−G−; W−B−; W−N; PS* operator *rgb−>rgb− setrgbcolor*



RS970−7, Fig. D3W−: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); *rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color*



RS971−1, Fig. D4W−: 16 equidistante pasos *W−R−; W−G−; W−B−; W−N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color*



RS971−3, Fig. D5W−: codigo y Landolt annilos*N; R−; G−; B−; Z; PS* operator *rgb−>rgb− setrgbcolor*



RS971−5, Fig. D6W−: anillos de Landolt *W−R−; W−G−; PS* operator *rgb setrgbcolor*



RS971−7, Fig. D7W−: anillos de Landolt *W−B−; W−N; PS* operator *rgb setrgbcolor*

gráfico RS97; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico *RGB*

entrada: *rgb/cmyk −> w/rgb/cmyk−*
salida: ningún cambio