


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/ZG46/>; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, 10=1,1

BAM-Registrierung: 20071001-ZG46/10L/L46G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



ZG460-7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): rgb (A-j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Seite 1/6, ORS18


BAM-Prüfvorlage ZG46; Farbmeterik-Systeme, Seite 1/6
40x27=1080 Farben zur Messung: *rgb / w / cmy0 / 000n*

Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
01	0000 A01 0.0 0.125 0.875	0009 B01 0.0 0.125 0.875	0018 C01 0.0 0.125 0.875	0027 D01 0.0 0.125 0.875	0036 E01 0.0 0.125 0.875	0045 F01 0.0 0.125 0.875	0054 G01 0.0 0.125 0.875	0063 H01 0.0 0.125 0.875	0072 I01 0.0 0.125 0.875	0081 J01 0.125 0.125 0.875	0090 K01 0.125 0.125 0.875	0100 L01 0.125 0.125 0.875	0110 M01 0.125 0.125 0.875	0120 N01 0.125 0.125 0.875	0130 O01 0.125 0.125 0.875	0140 P01 0.125 0.125 0.875	0150 Q01 0.125 0.125 0.875	0160 R01 0.125 0.125 0.875	0170 S01 0.125 0.125 0.875	0180 T01 0.125 0.125 0.875	0190 U01 0.125 0.125 0.875	0200 V01 0.125 0.125 0.875	0210 W01 0.125 0.125 0.875	0220 X01 0.125 0.125 0.875	0230 Y01 0.125 0.125 0.875	0240 Z01 0.125 0.125 0.875	0250 a01 0.125 0.125 0.875	0260 b01 0.125 0.125 0.875	0270 c01 0.125 0.125 0.875	0280 d01 0.125 0.125 0.875	0290 e01 0.125 0.125 0.875	0300 f01 0.125 0.125 0.875	0310 g01 0.125 0.125 0.875	0320 h01 0.125 0.125 0.875	0330 i01 0.125 0.125 0.875	0340 j01 0.125 0.125 0.875	0350 k01 0.125 0.125 0.875	0360 l01 0.125 0.125 0.875	0370 m01 0.125 0.125 0.875	0380 n01 0.125 0.125 0.875
02	0001 A02 0.0 0.125 0.875	0010 B02 0.0 0.125 0.875	0019 C02 0.0 0.125 0.875	0028 D02 0.0 0.125 0.875	0037 E02 0.0 0.125 0.875	0046 F02 0.0 0.125 0.875	0055 G02 0.0 0.125 0.875	0064 H02 0.0 0.125 0.875	0073 I02 0.0 0.125 0.875	0082 J02 0.125 0.125 0.875	0091 K02 0.125 0.125 0.875	0100 L02 0.125 0.125 0.875	0110 M02 0.125 0.125 0.875	0120 N02 0.125 0.125 0.875	0130 O02 0.125 0.125 0.875	0140 P02 0.125 0.125 0.875	0150 Q02 0.125 0.125 0.875	0160 R02 0.125 0.125 0.875	0170 S02 0.125 0.125 0.875	0180 T02 0.125 0.125 0.875	0190 U02 0.125 0.125 0.875	0200 V02 0.125 0.125 0.875	0210 W02 0.125 0.125 0.875	0220 X02 0.125 0.125 0.875	0230 Y02 0.125 0.125 0.875	0240 Z02 0.125 0.125 0.875	0250 a02 0.125 0.125 0.875	0260 b02 0.125 0.125 0.875	0270 c02 0.125 0.125 0.875	0280 d02 0.125 0.125 0.875	0290 e02 0.125 0.125 0.875	0300 f02 0.125 0.125 0.875	0310 g02 0.125 0.125 0.875	0320 h02 0.125 0.125 0.875	0330 i02 0.125 0.125 0.875	0340 j02 0.125 0.125 0.875	0350 k02 0.125 0.125 0.875	0360 l02 0.125 0.125 0.875	0370 m02 0.125 0.125 0.875	0380 n02 0.125 0.125 0.875
03	0002 A03 0.0 0.125 0.875	0011 B03 0.0 0.125 0.875	0020 C03 0.0 0.125 0.875	0029 D03 0.0 0.125 0.875	0038 E03 0.0 0.125 0.875	0047 F03 0.0 0.125 0.875	0056 G03 0.0 0.125 0.875	0065 H03 0.0 0.125 0.875	0074 I03 0.0 0.125 0.875	0083 J03 0.125 0.125 0.875	0092 K03 0.125 0.125 0.875	0101 L03 0.125 0.125 0.875	0110 M03 0.125 0.125 0.875	0120 N03 0.125 0.125 0.875	0130 O03 0.125 0.125 0.875	0140 P03 0.125 0.125 0.875	0150 Q03 0.125 0.125 0.875	0160 R03 0.125 0.125 0.875	0170 S03 0.125 0.125 0.875	0180 T03 0.125 0.125 0.875	0190 U03 0.125 0.125 0.875	0200 V03 0.125 0.125 0.875	0210 W03 0.125 0.125 0.875	0220 X03 0.125 0.125 0.875	0230 Y03 0.125 0.125 0.875	0240 Z03 0.125 0.125 0.875	0250 a03 0.125 0.125 0.875	0260 b03 0.125 0.125 0.875	0270 c03 0.125 0.125 0.875	0280 d03 0.125 0.125 0.875	0290 e03 0.125 0.125 0.875	0300 f03 0.125 0.125 0.875	0310 g03 0.125 0.125 0.875	0320 h03 0.125 0.125 0.875	0330 i03 0.125 0.125 0.875	0340 j03 0.125 0.125 0.875	0350 k03 0.125 0.125 0.875	0360 l03 0.125 0.125 0.875	0370 m03 0.125 0.125 0.875	0380 n03 0.125 0.125 0.875
04	0003 A04 0.0 0.125 0.875	0012 B04 0.0 0.125 0.875	0021 C04 0.0 0.125 0.875	0030 D04 0.0 0.125 0.875	0039 E04 0.0 0.125 0.875	0048 F04 0.0 0.125 0.875	0057 G04 0.0 0.125 0.875	0066 H04 0.0 0.125 0.875	0075 I04 0.0 0.125 0.875	0084 J04 0.125 0.125 0.875	0093 K04 0.125 0.125 0.875	0102 L04 0.125 0.125 0.875	0111 M04 0.125 0.125 0.875	0120 N04 0.125 0.125 0.875	0130 O04 0.125 0.125 0.875	0140 P04 0.125 0.125 0.875	0150 Q04 0.125 0.125 0.875	0160 R04 0.125 0.125 0.875	0170 S04 0.125 0.125 0.875	0180 T04 0.125 0.125 0.875	0190 U04 0.125 0.125 0.875	0200 V04 0.125 0.125 0.875	0210 W04 0.125 0.125 0.875	0220 X04 0.125 0.125 0.875	0230 Y04 0.125 0.125 0.875	0240 Z04 0.125 0.125 0.875	0250 a04 0.125 0.125 0.875	0260 b04 0.125 0.125 0.875	0270 c04 0.125 0.125 0.875	0280 d04 0.125 0.125 0.875	0290 e04 0.125 0.125 0.875	0300 f04 0.125 0.125 0.875	0310 g04 0.125 0.125 0.875	0320 h04 0.125 0.125 0.875	0330 i04 0.125 0.125 0.875	0340 j04 0.125 0.125 0.875	0350 k04 0.125 0.125 0.875	0360 l04 0.125 0.125 0.875	0370 m04 0.125 0.125 0.875	0380 n04 0.125 0.125 0.875
05	0004 A05 0.0 0.125 0.875	0013 B05 0.0 0.125 0.875	0022 C05 0.0 0.125 0.875	0031 D05 0.0 0.125 0.875	0040 E05 0.0 0.125 0.875	0049 F05 0.0 0.125 0.875	0058 G05 0.0 0.125 0.875	0067 H05 0.0 0.125 0.875	0076 I05 0.0 0.125 0.875	0085 J05 0.125 0.125 0.875	0094 K05 0.125 0.125 0.875	0103 L05 0.125 0.125 0.875	0112 M05 0.125 0.125 0.875	0121 N05 0.125 0.125 0.875	0130 O05 0.125 0.125 0.875	0140 P05 0.125 0.125 0.875	0150 Q05 0.125 0.125 0.875	0160 R05 0.125 0.125 0.875	0170 S05 0.125 0.125 0.875	0180 T05 0.125 0.125 0.875	0190 U05 0.125 0.125 0.875	0200 V05 0.125 0.125 0.875	0210 W05 0.125 0.125 0.875	0220 X05 0.125 0.125 0.875	0230 Y05 0.125 0.125 0.875	0240 Z05 0.125 0.125 0.875	0250 a05 0.125 0.125 0.875	0260 b05 0.125 0.125 0.875	0270 c05 0.125 0.125 0.875	0280 d05 0.125 0.125 0.875	0290 e05 0.125 0.125 0.875	0300 f05 0.125 0.125 0.875	0310 g05 0.125 0.125 0.875	0320 h05 0.125 0.125 0.875	0330 i05 0.125 0.125 0.875	0340 j05 0.125 0.125 0.875	0350 k05 0.125 0.125 0.875	0360 l05 0.125 0.125 0.875	0370 m05 0.125 0.125 0.875	0380 n05 0.125 0.125 0.875
06	0005 A06 0.0 0.125 0.875	0014 B06 0.0 0.125 0.875	0023 C06 0.0 0.125 0.875	0032 D06 0.0 0.125 0.875	0041 E06 0.0 0.125 0.875	0050 F06 0.0 0.125 0.875	0059 G06 0.0 0.125 0.875	0068 H06 0.0 0.125 0.875	0077 I06 0.0 0.125 0.875	0086 J06 0.125 0.125 0.875	0095 K06 0.125 0.125 0.875	0104 L06 0.125 0.125 0.875	0113 M06 0.125 0.125 0.875	0122 N06 0.125 0.125 0.875	0131 O06 0.125 0.125 0.875	0140 P06 0.125 0.125 0.875	0150 Q06 0.125 0.125 0.875	0160 R06 0.125 0.125 0.875	0170 S06 0.125 0.125 0.875	0180 T06 0.125 0.125 0.875	0190 U06 0.125 0.125 0.875	0200 V06 0.125 0.125 0.875	0210 W06 0.125 0.125 0.875	0220 X06 0.125 0.125 0.875	0230 Y06 0.125 0.125 0.875	0240 Z06 0.125 0.125 0.875	0250 a06 0.125 0.125 0.875	0260 b06 0.125 0.125 0.875	0270 c06 0.125 0.125 0.875	0280 d06 0.125 0.125 0.875	0290 e06 0.125 0.125 0.875	0300 f06 0.125 0.125 0.875	0310 g06 0.125 0.125 0.875	0320 h06 0.125 0.125 0.875	0330 i06 0.125 0.125 0.875	0340 j06 0.125 0.125 0.875	0350 k06 0.125 0.125 0.875	0360 l06 0.125 0.125 0.875	0370 m06 0.125 0.125 0.875	0380 n06 0.125 0.125 0.875
07	0006 A07 0.0 0.125 0.875	0015 B07 0.0 0.125 0.875	0024 C07 0.0 0.125 0.875	0033 D07 0.0 0.125 0.875	0042 E07 0.0 0.125 0.875	0051 F07 0.0 0.125 0.875	0060 G07 0.0 0.125 0.875	0069 H07 0.0 0.125 0.875	0078 I07 0.0 0.125 0.875	0087 J07 0.125 0.125 0.875	0096 K07 0.125 0.125 0.875	0105 L07 0.125 0.125 0.875	0114 M07 0.125 0.125 0.875	0123 N07 0.125 0.125 0.875	0132 O07 0.125 0.125 0.875	0141 P07 0.125 0.125 0.875	0150 Q07 0.125 0.125 0.875	0160 R07 0.125 0.125 0.875	0170 S07 0.125 0.125 0.875	0180 T07 0.125 0.125 0.875	0190 U07 0.125 0.125 0.875	0200 V07 0.125 0.125 0.875	0210 W07 0.125 0.125 0.875	0220 X07 0.125 0.125 0.875	0230 Y07 0.125 0.125 0.875	0240 Z07 0.125 0.125 0.875	0250 a07 0.125 0.125 0.875	0260 b07 0.125 0.125 0.875	0270 c07 0.125 0.125 0.875	0280 d07 0.125 0.125 0.875	0290 e07 0.125 0.125 0.875	0300 f07 0.125 0.125 0.875	0310 g07 0.125 0.125 0.875	0320 h07 0.125 0.125 0.875	0330 i07 0.125 0.125 0.875	0340 j07 0.125 0.125 0.875	0350 k07 0.125 0.125 0.875	0360 l07 0.125 0.125 0.875	0370 m07 0.125 0.125 0.875	0380 n07 0.125 0.125 0.875
08	0007 A08 0.0 0.125 0.875	0016 B08 0.0 0.125 0.875	0025 C08 0.0 0.125 0.875	0034 D08 0.0 0.125 0.875	0043 E08 0.0 0.125 0.875	0052 F08 0.0 0.125 0.875	0061 G08 0.0 0.125 0.875	0070 H08 0.0 0.125 0.875	0079 I08 0.0 0.125 0.875	0088 J08 0.125 0.125 0.875	0097 K08 0.125 0.125 0.875	0106 L08 0.125 0.125 0.875	0115 M08 0.125 0.125 0.875	0124 N08 0.125 0.125 0.875	0133 O08 0.125 0.125 0.875	0142 P08 0.125 0.125 0.875	0151 Q08 0.125 0.125 0.875	0160 R08 0.125 0.125 0.875	0170 S08 0.125 0.125 0.875	0180 T08 0.125 0.125 0.875	0190 U08 0.125 0.125 0.875	0200 V08 0.125 0.125 0.875	0210 W08 0.125 0.125 0.875	0220 X08 0.125 0.125 0.875	0230 Y08 0.125 0.125 0.875	0240 Z08 0.125 0.125 0.875	0250 a08 0.125 0.125 0.875	0260 b08 0.125 0.125 0.875	0270 c08 0.125 0.125 0.875	0280 d08 0.125 0.125 0.875	0290 e08 0.125 0.125 0.875	0300 f08 0.125 0.125 0.875	0310 g08 0.125 0.125 0.875	0320 h08 0.125 0.125 0.875	0330 i08 0.125 0.125 0.875	0340 j08 0.125 0.125 0.875	0350 k08 0.125 0.125 0.875	0360 l08 0.125 0.125 0.875	0370 m08 0.125 0.125 0.875	0380 n08 0.125 0.125 0.875
09	0008 A09 0.0 0.125 0.875	0017 B09 0.0 0.125 0.875	0026 C09 0.0 0.125 0.875	0035 D09 0.0 0.125 0.875	0044 E09 0.0 0.125 0.875	0053 F09 0.0 0.125 0.875	0062 G09 0.0 0.125 0.875	0071 H09 0.0 0.125 0.875	0080 I09 0.0 0.125 0.875	0089 J09 0.125 0.125 0.875	0098 K09 0.125 0.125 0.875	0107 L09 0.125 0.125 0.875	0116 M09 0.125 0.125 0.875	0125 N09 0.125 0.125 0.875	0134 O09 0.125 0.125 0.875	0143 P09 0.125 0.125 0.875	0152 Q09 0.125 0.125 0.875	0161 R09 0.125 0.125 0.875	0170 S09 0.125 0.125 0.875	0180 T09 0.125 0.125 0.875	0190 U09 0.125 0.125 0.875	0200 V09 0.125 0.125 0.875	0210 W09 0.125 0.125 0.875	0220 X09 0.125 0.125 0.875	0230 Y09 0.125 0.125 0.875	0240 Z09 0.125 0.125 0.875	0250 a09 0.125 0.125 0.875	0260 b09 0.125 0.125 0.875	0270 c09 0.125 0.125 0.875	0280 d09 0.125 0.125 0.875	0290 e09 0.125 0.125 0.875	0300 f09 0.125 0.125 0.875	0310 g09 0.125 0.125 0.875	0320 h09 0.125 0.125 0.875	0330 i09 0.125 0.125 0.875	0340 j09 0.125 0.125 0.875	0350 k09 0.125 0.125 0.875	0360 l09 0.125 0.125 0.875	0370 m09 0.125 0.125 0.875	0380 n09 0.125 0.125 0.875
10	0009 A10 0.0 0.125 0.875	0024 B10 0.0 0.125 0.875	0025 B10 0.0 0.125 0.875	0026 B10 0.0 0.125 0.875	0027 B10 0.0 0.125 0.875	0028 B10 0.0 0.125 0.875	0029 B10 0.0 0.125 0.875	0030 B10 0.0 0.125 0.875	0031 B10 0.0 0.125 0.875	0032 B10 0.0 0.125 0.875	0033 B10 0.0 0.125 0.875																													

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/ZG46/>; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, 10=1,1

BAM-Registrierung: 20071001-ZG46/10L/L46G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



ZG460-7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): rgb (A-j, n), 000n (k), w (l), nnn0 (m), 5,4mm x 5,4mm, Seite 3/6, ORS18

BAM-Prüfvorlage ZG46; Farbmeterik-Systeme, Seite 3/6
40x27=1080 Farben zur Messung: *rgb / w / cmy0 / 000n*

Eingabe: *000n / w / nnn0 / rgb set...*
Ausgabe: *->cmy0* setcmykcolor*

[illegible]

