

Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren *settransfer*, *3 colorimage*




Bild D2: Radialgitter *W-O*, *W-L*, *W-V*, *W-N* und *W-Z*; PS-Operator *LAB* setcolor*




Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operator *LAB* setcolor*

Fig. D1 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 2; ISO/IEC 15775 und ISO/IEC TR 24705;;




Bild D4: 16 gleichabständige Stufen *W-O*, *W-L*, *W-V* und *W-N*; PS-Operator *LAB* setcolor*




Bild D5: Schrift und Landoltringe *N*, *O*, *L* und *V*; PS-Operator *LAB* setcolor*




Bild D6: Landoltringe *W-O* und *W-L*; PS-Operator *LAB* setcolor*




Bild D7: Landoltringe *W-V* und *W-N*; PS-Operator *LAB* setcolor*

Eingabe: *LAB* setcolor*
Ausgabe: *keine Änderung*

