

TUB-Registrierung: 20091101-GG37/GG37L0N1.TXT/.PS TUB-Material:
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

0875	1000	1000	0000	0000	J01 L	013930	001591	000174	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	W0162	
0875	1000	0875	0500	0000	W082	3232										W0163	
0875	1000	0875	0500	0000	W082	3232										W0164	
0875	1000	0625	0000	0000	W084	304 L	016227	003651	-033836	0250	0000	00375	0750	1000	0625	0000	W0165
0875	1000	0500	0500	0000	W084	304 L	016276	004325	-04888	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	W0166
0875	1000	0500	0500	0000	W084	304 L	016276	004325	-04888	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	W0167
0875	1000	0250	0500	0000	W087	307 L	01885	00467	-05961	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	W0168
0875	1000	0125	0000	0000	W088	308 L	01884	00567	-06187	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	W0169
0875	1000	0125	0000	0000	W088	308 L	01884	00567	-06187	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	W0170
0875	0875	1000	0000	0000	W090	K01 L	02101	00862	-021005	0125	0000	0125	0000	0750	0875	1000	W0171
0875	0875	0875	0000	0000	W091	K02 L	022445	009952	-009952	0125	0125	0125	0750	0875	0875	0000	W0172
0875	0875	0875	0000	0000	W091	K02 L	022445	009952	-009952	0125	0125	0125	0750	0875	0875	0000	W0173
0875	0875	0625	0000	0000	W093	K04 L	02417	001217	-03232	0250	0125	00375	0750	0875	0625	0000	W0174
0875	0875	0625	0000	0000	W093	K04 L	02417	001217	-03232	0250	0125	00375	0750	0875	0625	0000	W0175
0875	0875	0375	0375	0000	W095	K06 L	026230	003644	-05113	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	W0176
0875	0875	0375	0375	0000	W095	K06 L	026230	003644	-05113	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	W0177
0875	0875	0250	0000	0000	W096	K07 L	027203	004160	-05791	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	W0178
0875	0875	0250	0000	0000	W096	K07 L	027203	004160	-05791	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	W0179
0875	0875	0000	0000	0000	W098	K09 L	027278	004459	-06023	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	W0179
0875	0875	0750	1000	0000	W099	L01 L	029034	-01113	02133	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	W0180
0875	0875	0750	1000	0000	W099	L01 L	029034	-01113	02133	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	W0181
0875	0875	0750	0750	0000	W101	L03 L	031388	00080	-01360	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	W0182
0875	0875	0750	0750	0000	W101	L03 L	031388	00080	-01360	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	W0183
0875	0875	0750	0750	0000	W101	L03 L	031388	00080	-01360	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	W0184
0875	0875	0750	0750	0000	W101	L03 L	031388	00080	-01360	0250	0250	0					

TÜB-Registrierung: 20091101-GC37/GC37L0N1.TXT / PS TÜB-Material: Code=mat4a
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

System G
und D50

Eingabe: *w setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

