

















Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG12/LG12L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

TUB-Prüfvorlage LG12; 1080 Farben von sRGB-Display; $L_r=0\%$; Fadin Eingabe: *rgb setrgbcolor*
LAB*-Daten für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faeit) und CIELAB-Diagramme Ausgabe: keine Änderung

TUB-Registrierung: 201011101-LG12/LG12L0NP.PDF/.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG12/LG12L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetri>

[illegible]

TUB-Prüfvorlage LG12; 1080 Farben von sRGB-Display; $L_r=0\%$; Faeit Eingabe: *rgb setrgbcolor*
LAB*-Daten für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faeit) und CIELAB-Diagramme Ausgabe: keine Änderung

TUB-Registrierung: 20101101-LG12/LG12I0NP.PDF /.ps
TUB-Material: Code=rh4ta

TUB-Material: Code=rha4ta

[illegible]

TUB-Prüfvorlage LG12; 1080 Farben von sRGB-Display; $L_r=0\%$; Faeit Eingabe: *rgb setrgbcolor*
LAB*-Daten für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faeit) und CIELAB-Diagramme Ausgabe: keine Änderung

