







Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/MG18/MG18L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20101101-MG18/MG18L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rh4ta



Q-Funktions-Änderung; Übergang
von der Licht- zur Farbmetrik

Stufungsfunktion der **Lichtmetrik**:
 $Q[k(x - u)] = Q[k(\log L - \log L_u)]$

$\log L \rightarrow \log P$ für **Farbmetrik**:
 $Q[k(\log P - \log L_u)]$
 $= Q[k(\log L - \log L_u + \log P - \log L)]$

mit Sättigung $p = \log P - \log L$
für **Farbmetrik**: $Q[k(x - u + p)]$

MG181-3, B4_51

