


C  
M  
Y  
K


Siehe Originalkopie: http://web.me.com/klausrichter/LG71/LG71L0NA.TXT /PS  
 Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmefrik




**Farbmefrische Transformation  $i = 0$**   
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00; b = 1,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 0$**   
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00; b = 1,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 4$**   
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,75; b = 1,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 4$**   
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,75; b = 1,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 1$**   
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00; b = 0,75$




**Farbmefrische Transformation  $i = 1$**   
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00; b = 0,75$




**Farbmefrische Transformation  $i = 5$**   
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,50; b = 1,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 5$**   
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,50; b = 1,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 2$**   
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00; b = 0,50$




**Farbmefrische Transformation  $i = 2$**   
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00; b = 0,50$




**Farbmefrische Transformation  $i = 6$**   
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,25; b = 1,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 6$**   
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,25; b = 1,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 3$**   
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00; b = 2,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 3$**   
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00; b = 2,00$



**Farbmefrische Transformation  $i = 7$**   
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,00; b = 1,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 7$**   
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,00; b = 1,00$



C  
M  
Y  
K





Siehe OriginalKopie:

Technische Information:


<http://web.me.com/klausrichter/LG71/LG71L0NA.TXT /PS>

<http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmefrik>


## TUB-Registrierung: 20110301-LG71/LG71L0NA.TXT /PS Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta


### Farbmefrische Transformation $i = 0$ $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 1,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 0$ $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 1,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 4$ $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75; b = 1,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 4$ $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75; b = 1,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 1$ $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,75$




### Farbmefrische Transformation $i = 1$ $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,75$




### Farbmefrische Transformation $i = 5$ $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50; b = 1,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 5$ $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50; b = 1,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 2$ $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,50$




### Farbmefrische Transformation $i = 2$ $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,50$




### Farbmefrische Transformation $i = 6$ $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25; b = 1,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 6$ $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25; b = 1,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 3$ $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 2,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 3$ $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 2,00$



### Farbmefrische Transformation $i = 7$ $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00; b = 1,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 7$ $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00; b = 1,00$






Siehe Originalkopie: <http://web.me.com/klausrichter/LG71/LG71L0NA.TXT /PS>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmefrik>


**Farbmefrische Transformation  $i = 0$**   
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00; b = 1,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 1$**   
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00; b = 0,75$




**Farbmefrische Transformation  $i = 2$**   
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00; b = 0,50$




**Farbmefrische Transformation  $i = 3$**   
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00; b = 2,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 0$**   
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00; b = 1,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 1$**   
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00; b = 0,75$




**Farbmefrische Transformation  $i = 2$**   
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00; b = 0,50$




**Farbmefrische Transformation  $i = 3$**   
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$  mit  $a = 1,00; b = 2,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 4$**   
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,75; b = 1,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 5$**   
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,50; b = 1,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 6$**   
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,25; b = 1,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 7$**   
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,00; b = 1,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 4$**   
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,75; b = 1,00$




**Farbmefrische Transformation  $i = 5$**   
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,50; b = 1,00$



**Farbmefrische Transformation  $i = 6$**   
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,25; b = 1,00$



**Farbmefrische Transformation  $i = 7$**   
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$  mit  $a = 0,00; b = 1,00$



TUB-Prüfvorlage LG71; Relative Farbwiedergabe, Farbe V  
 Farbmefrische Transformation von relativer Buntheit  $c^*$  mit  $a, b$

Eingabe:  $rgb \rightarrow olv^*$  setrgbcolor  
 Ausgabe: keine Eingabeänderung



Siehe OriginalKopie: <http://web.me.com/klausrichter/LG71/LG71L0NA.TXT>

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmefrik>

M  
 Y  
 O  
 L  
 V

C  
 M  
 Y  
 K

W  
 X  
 N  
 c\*  
 t\*

1  
 0  
 0.75  
 0.5  
 0.25  
 0.0

1  
 0  
 0.75  
 0.5  
 0.25  
 0.0


1  
 0  
 0.75  
 0.5  
 0.25  
 0.0

1  
 0  
 0.75  
 0.5  
 0.25  
 0.0


6  
 8  
 -6  
 -8




### Farbmefrische Transformation $i = 0$ $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 1,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 0$ $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 1,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 4$ $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75; b = 1,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 4$ $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75; b = 1,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 1$ $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,75$




### Farbmefrische Transformation $i = 1$ $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,75$




### Farbmefrische Transformation $i = 5$ $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50; b = 1,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 5$ $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50; b = 1,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 2$ $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,50$




### Farbmefrische Transformation $i = 2$ $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,50$




### Farbmefrische Transformation $i = 6$ $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25; b = 1,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 6$ $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25; b = 1,00$




### Farbmefrische Transformation $i = 3$ $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 2,00$



### Farbmefrische Transformation $i = 3$ $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 2,00$



### Farbmefrische Transformation $i = 7$ $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00; b = 1,00$



### Farbmefrische Transformation $i = 7$ $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00; b = 1,00$

