

http://130.149.60.45/~farbmetrik/LG79/LG79L0NA.TXT /.PS; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)


TUB-Prüfvorlage LG79; Farbmetrik-System O, Seite 1/1
40x27=1080 Farben zur Messung: *cmy0* / *w* / *000n* / *rgb*

Eingabe: *cmy0* / *w* / *000n* / *rgb* set...
Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20110301-LG79/LG79L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG79/LG79L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



LG790-7N, 1/3, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): *cmy0* + *rgb* (*A_j* + *k26_n27*), *000n* (*k*), *w* (*l*), *nnn0* (*m*), *rgb* (*n*), *colorm* = 0

http://130.149.60.45/~farbmeterik/LG79/LG79L0NA.TXT /.PS; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)


TUB-Prüfvorlage LG79; Farbmeterik-System O, Seite 1/1
40x27=1080 Farben zur Messung: *cmy0* / *w* / *000n* / *rgb*

Eingabe: *cmy0* / *w* / *000n* / *rgb* set...
Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20110301-LG79/LG79L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG79/LG79L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>



LG790-7N, 1/3, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): *cmy0* + *rgb* (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), *rgb* (n), colorm = 1