


<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF40/PF40L0NP.PDF> /.PS; sortie de transfert

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 2/2

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF40/PF40.PDF> /[PF40L0NP.PDF](http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF40/PF40L0NP.PDF) /[.PS](http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF40/PF40L0NP.PDF)
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-013130-L0

PF400-71

Test chart G with 40x27=1080 colours; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; Colour data in column (A-n): $rgb(A_n)$, $3D=0$

graphique TUB-PF40; échantillon pour le test
1080 couleur de norme, 3D=0, de=1, sRGB

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à rgb_e

3-013130-F0

TUB enregistrement: 20130201-PF40/PF40L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=th4ta