


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40L0NP.PDF /.PS; Start-Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 1/2

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-003030-L0

PE400-7N

Prüfvorlage G mit 1080 Farben; 9 oder 16stufige Farbreihen; Daten in Spalte (A-n): $rgb + cmy0 (A_j + k26_n27)$, 000n (k), w (l), mnn0 (m), www (n), 3D = 0

TUB-Prüfvorlage PE40; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben; Bildtechnologie

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Ausgabe: keine Änderung