




http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF96/TF96L0NP.PDF /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 2/2



TF960-3, Fig. B1We: le motif fleuri, 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (nf); ; PS 4 colorimage




TF960-5, Fig. B2We: étoile de Siemens W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF960-7, Fig. B3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur: $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




graphique TF96; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test CMY, 3D=0, de=1, cmy0




TF961-1, Fig. B4We: 16 paliers équidistants W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TF961-3, Fig. B5We: code et anneau de Landolt N; Ce; Me; Ye; Z; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TF961-5, Fig. B6We: anneaux de Landolt W-Ce; W-Me; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TF961-7, Fig. B7We: anneaux de Landolt W-Ye; W-N; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmy0_e$