



Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 1,00$




IG950-1N, 1

Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 1,00$




IG950-2N, 11

Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75; b = 1,00$




IG951-1N, 5

Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75; b = 1,00$




IG951-2N, 51

Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,75$




IG950-3N, 2

Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,75$




IG950-4N, 21

Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50; b = 1,00$




IG951-3N, 6

Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50; b = 1,00$




IG951-4N, 61

Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,50$




IG950-5N, 3

Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,50$




IG950-6N, 31

Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25; b = 1,00$




IG951-5N, 7

Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25; b = 1,00$




IG951-6N, 71

Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 2,00$




IG950-7N, 4

Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 2,00$




IG950-8N, 41

Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00; b = 1,00$



IG951-7N, 8

Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00; b = 1,00$




IG951-8N, 81

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/IG95/IG95L0NA.TXT> /PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20090901-IG95/IG95L0NA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta

Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 1,00$




IG950-1N, 1

Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 1,00$




IG950-2N, 12

Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75; b = 1,00$




IG951-1N, 5

Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75; b = 1,00$




IG951-2N, 52

Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,75$




IG950-3N, 2

Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,75$




IG950-4N, 22

Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50; b = 1,00$




IG951-3N, 6

Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50; b = 1,00$




IG951-4N, 62

Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,50$




IG950-5N, 3

Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,50$




IG950-6N, 32

Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25; b = 1,00$




IG951-5N, 7

Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25; b = 1,00$




IG951-6N, 72

Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 2,00$




IG950-7N, 4

Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 2,00$




IG950-8N, 42

Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00; b = 1,00$




IG951-7N, 8

Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00; b = 1,00$




IG951-8N, 82

Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 1,00$




IG950-1N, 1

Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 1,00$




IG950-2N, 13

Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75; b = 1,00$




IG951-1N, 5

Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75; b = 1,00$




IG951-2N, 53

Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,75$




IG950-3N, 2

Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,75$




IG950-4N, 23

Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50; b = 1,00$




IG951-3N, 6

Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50; b = 1,00$




IG951-4N, 63

Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,50$




IG950-5N, 3

Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,50$




IG950-6N, 33

Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25; b = 1,00$




IG951-5N, 7

Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25; b = 1,00$




IG951-6N, 73

Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 2,00$




IG950-7N, 4

Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 2,00$




IG950-8N, 43

Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00; b = 1,00$



IG951-7N, 8

















Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00; b = 1,00$




IG951-8N, 83

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/IG95/IG95L0NA.TXT> /PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20090901-IG95/IG95L0NA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta




Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 1,00$




IG950-1N, 1

Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 1,00$




IG950-2N, 15

Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75; b = 1,00$




IG951-1N, 5

Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75; b = 1,00$




IG951-2N, 55

Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,75$




IG950-3N, 2

Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,75$




IG950-4N, 25

Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50; b = 1,00$




IG951-3N, 6

Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50; b = 1,00$




IG951-4N, 65

Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,50$




IG950-5N, 3

Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 0,50$




IG950-6N, 35

Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25; b = 1,00$




IG951-5N, 7

Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25; b = 1,00$




IG951-6N, 75

Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 2,00$




IG950-7N, 4

Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00; b = 2,00$




IG950-8N, 45

Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00; b = 1,00$



















IG951-7N, 8

Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00; b = 1,00$



IG951-8N, 85



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/IG95/IG95L0NA.TXT> /PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20090901-IG95/IG95L0NA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta