

*Einflußparameter auf
die Farbwiedergabe-*

*Qualität der
Reproduktionskette:*

**Farboriginal →
Mehrfarbendruck**

Farbfilmvorlage und Beleuchtung
(spektrale Transmission und Strahlung)

Farb-Abtastsignal-Erzeugung
(spektrale absolute Empfindlichkeit)

Farb-Abtastsignal-Verarbeitung
(Rechenprogramm Druckaufbereitung)

Mehrfarbendruck-Reproduktion
(Rasterung, Winkelung, Druckfarben)



*Einflußparameter auf
die Farbwiedergabe-*

*Qualität der
Reproduktionskette:*

**Farboriginal →
Mehrfarbendruck**

Farbfilmvorlage und Beleuchtung
(spektrale Transmission und Strahlung)

Farb-Abtastsignal-Erzeugung
(spektrale absolute Empfindlichkeit)

Farb-Abtastsignal-Verarbeitung
(Rechenprogramm Druckaufbereitung)

Mehrfarbendruck-Reproduktion
(Rasterung, Winkelung, Druckfarben)



*Einflußparameter auf
die Farbwiedergabe-*

*Qualität der
Reproduktionskette:*

**Farboriginal →
Mehrfarbendruck**

Farbfilmvorlage und Beleuchtung
(spektrale Transmission und Strahlung)

Farb-Abtastsignal-Erzeugung
(spektrale absolute Empfindlichkeit)

Farb-Abtastsignal-Verarbeitung
(Rechenprogramm Druckaufbereitung)

Mehrfarbendruck-Reproduktion
(Rasterung, Winkelung, Druckfarben)



*Einflußparameter auf
die Farbwiedergabe-*

*Qualität der
Reproduktionskette:*

**Farboriginal →
Mehrfarbendruck**

Farbfilmvorlage und Beleuchtung
(spektrale Transmission und Strahlung)

Farb-Abtastsignal-Erzeugung
(spektrale absolute Empfindlichkeit)

Farb-Abtastsignal-Verarbeitung
(Rechenprogramm Druckaufbereitung)

Mehrfarbendruck-Reproduktion
(Rasterung, Winkelung, Druckfarben)

