

benutzte Koordinate

Quadrate

V LAB^*_{TLS00}

M LAB^*_{TLS00}

O LAB^*_{TLS00}

Y LAB^*_{TLS00}

L LAB^*_{TLS00}

C LAB^*_{TLS00}

Mw LAB^*_{TLS00}

Yw LAB^*_{TLS00}

Cw LAB^*_{TLS00}

Mn LAB^*_{TLS00}

Yn LAB^*_{TLS00}

Cn LAB^*_{TLS00}

W LAB^*_{TLS00}

N LAB^*_{TLS00}



16 gleichabständige CIELAB-Stufen in LAB^*_{TLS00} für Farbserien C-V, V-M, M-O, O-Y, Y-L, L-C, N-W, W-N, Cw-Mw, Mw-Yw, Yw-Cw, Cn-Mn, Mn-Yn, Yn-Cn und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG72: CIELAB-Stufen in LAB^*
Maximale und halbe (47%) Buntheit, CIE-Testfarben

Eingabe, TLS00: LAB^*_{setcolor}
Ausgabe, TLS00: keine Änderung