



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/ZG95/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, 10-1,1, CIELAB](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%2010-1,1,CIELAB)




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/ZG95/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io-1,1,CIELAB)




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/ZG95/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,CIELAB)

BAM-Registrierung: 20071001-ZG95/10L/L95G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen




m




y


$\cdot \frac{1}{2}$




$\cdot \frac{1}{2}$




$\cdot \frac{1}{4}$




$\cdot \frac{1}{4}$




$\cdot \frac{1}{8}$




$\cdot \frac{1}{8}$




$\cdot \frac{1}{16}$




$\cdot \frac{1}{16}$




$\cdot \frac{1}{2}$




$\cdot \frac{1}{2}$




$\cdot \frac{1}{4}$




$\cdot \frac{1}{4}$




$\cdot \frac{1}{8}$




$\cdot \frac{1}{8}$




$\cdot \frac{1}{16}$




$\cdot \frac{1}{16}$




$\cdot \frac{1}{2}$




$\cdot \frac{1}{2}$




$\cdot \frac{1}{4}$




$\cdot \frac{1}{4}$



$\cdot \frac{1}{8}$



$\cdot \frac{1}{8}$



$\cdot \frac{1}{16}$



$\cdot \frac{1}{16}$



$\cdot \frac{1}{2}$



$\cdot \frac{1}{2}$



$\cdot \frac{1}{4}$



$\cdot \frac{1}{4}$




$\cdot \frac{1}{8}$




$\cdot \frac{1}{8}$



$\cdot \frac{1}{16}$



$\cdot \frac{1}{16}$



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/ZG95/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io-1,1,CIELAB)

BAM-Registrierung: 20071001-ZG95/10L/L95G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

