

TUB registration: 20091101-HE70/HE70L0N1.TXT/.PS TUB material: code=ha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE70/HE70L0N1.TXT> .PS
Technical information: <http://www.ps.dam.de> V 2.1, io=1, Cx=0, cfi=0.90, m=0.18, nx=1.0

0008084	000821	0125	0000	0000	0875	1000	1000	1000	0008081
0008085	000828	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0875	0008082
0008086	000835	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0875	0008083
0008087	000842	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0875	0008084
0008088	000849	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0875	0008085
0008089	000856	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0875	0008086
0008090	000863	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0875	0008087
0008091	000870	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008088
0008092	000877	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008089
0008093	000884	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008090
0008094	000891	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008091
0008095	000898	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008092
0008096	000905	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008093
0008097	000912	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008094
0008098	000919	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008095
0008099	000926	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008096
0008100	000933	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008097
0008101	000940	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008098
0008102	000947	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008099
0008103	000954	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008100
0008104	000961	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008101
0008105	000968	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008102
0008106	000975	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008103
0008107	000982	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008104
0008108	000989	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008105
0008109	000996	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008106
0008110	001003	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008107
0008111	001010	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008108
0008112	001017	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008109
0008113	001024	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008110
0008114	001031	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008111
0008115	001038	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008112
0008116	001045	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008113
0008117	001052	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008114
0008118	001059	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008115
0008119	001106	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008116
0008120	001113	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008117
0008121	001120	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008118
0008122	001127	028801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0008119
00081									

J01	039089	001496	00828	0250	0000	0750	1000	1000	0000	001652	501	5		
J02	083125	001713	-00156	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	001652	502	5	
J03	083125	001713	-00156	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	001652	503	5	
J04	029697	001144	-01474	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	001654	504	5	
J05	029697	001144	-01474	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	001654	505	5	
J06	039089	001496	-00221	0250	0000	0625	0750	1000	0000	0000	001657	506	5	
J07	039089	001496	-00221	0250	0000	0625	0750	1000	0000	0000	001657	507	5	
J08	039545	001100	-03367	0250	0000	0750	0750	1000	0000	0250	0000	001658	507	5
J09	039545	001100	-03367	0250	0000	0750	0750	1000	0000	0250	0000	001658	508	5
J10	039714	001278	-03879	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	001670	509	5	
K01	033341	001035	001184	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	001711	T01	5	
K02	033341	001035	001184	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	001711	T02	5	
K03	033683	000979	-00527	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	001714	T03	5	
K04	033683	000957	-01223	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	001714	T04	5	
K05	033683	000957	-01223	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	001714	T05	5	
K06	040438	000682	-01258	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	001716	T06	5	
K07	040438	000682	-01258	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	001717	T07	5	
K08	040438	000682	-01258	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	001717	T08	5	
K09	040482	000562	-03288	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	001719	T09	5	
K10	040482	000562	-03288	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	001719	T10	5	
L01	041417	-001514	000000	0250	0250	0125	0750	0875	0000	0000	001811	U02	5	
L02	041417	-001514	000000	0250	0250	0125	0750	0875	0000	0000	001811	U02	5	
L03	042408	000176	-00070	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0500	0000	00182	U3	5
L04	042408	000176	-00070	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0500	0000	00182	U3	5
L05	042408	000084	-01123	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	001814	U05	5	
L06	042408	000084	-01123	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	001814	U05	5	
L07	042408	000084	-01123	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	001814	U05	5	
L08	055623	-000558	-01212	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	001817	U08	5	
L09	055623	-000558	-01212	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	001817	U08	5	
L10	055623	-000558	-01212	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	001817	U08	5	
M01	045485	-01090	001397	0250	0375	0125	0625	0875	0000	0000	001900</			

TUB registration: 20091101-HE70/HE70L.0N1.TXT/.PS TUB material: code=ha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

UB-test chart HE70; Relative Elementary Colour System G
080 spectral reflexions R -> LAB* for D65 and D50

out: *w setgray*
 out: no change compared to input