



Farbmétrische Transformation $i = 2$

$c_i^* = c_2^* = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,50$




Farbmétrische Transformation $i = 2$

$c_i^* = c_2^* = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,50$




Farbmétrische Transformation $i = 2$

$c_i^* = c_2^* = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,50$




Farbmétrische Transformation $i = 2$

$c_i^* = c_2^* = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,50$



Farbmétrische Transformation $i = 2$

$c_i^* = c_2^* = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,50$



Farbmétrische Transformation $i = 2$

$c_i^* = c_2^* = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,50$

