

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Normdisplay (sRGB); *rgb*→*rgb***e*



01: R00Y_075_050_e 02: R50Y_075_050_e 03: Y00G_075_050_e 04: Y50G_075_050_e 05: G00B_075_050_e 06: G50B_075_050_e 07: B00R_075_050_e 08: B50R_075_050_e 09=10: R00Y_075_050_e

Serie:
metamer
m
A




10: R00Y_075_050_e 11: R50Y_075_050_e 12: Y00G_075_050_e 13: Y50G_075_050_e 14: G00B_075_050_e 15: G50B_075_050_e 16: B00R_075_050_e 17: B50R_075_050_e 18=01: R00Y_075_050_e

central
z
A/P4000

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

metamer
m
P4000



28: NW_000_e 29: NW_013_e 30: NW_025_e 31: NW_038_e 32: NW_050_e 33: NW_063_e 34: NW_075_e 35: NW_088_e 36=28: NW_100_e

metamer
m
A
*L*_a**N*=0,0 , 0,0 , 0,0
*Lab***W*=95,4 , 0,0 , 0,0



37: NW_000_e 38: NW_013_e 39: NW_025_e 40: NW_038_e 41: NW_050_e 42: NW_063_e 43: NW_075_e 44: NW_088_e 45=37: NW_100_e

grau
g
A/P4000

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

metamer
m
P4000