


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG47/PG47.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-003031-L0

PG470-7N

Prüfvorlage G mit 1080 Farben; 9 oder 16stufige Farbreihen; Daten in Spalte (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), **000n** (k), **w** (l), **nnn0** (m), **www** (n) + **cmy0**(alle)

TUB-Prüfvorlage PG47; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben; Bildtechnologie

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung




TUB-Registrierung: 20130201-PG47/PG47L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG47/PG47.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG47/PG47L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



0-003131-L0

PG470-70

TUB-Prüfvorlage PG47; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=0, cmy0

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_d*

0-003131-F0

C

M


Y

O

L

V


C



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG47/PG47.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG47/PG47.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG47/PG47L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



0-003331-L0

PG470-70

Prüfvorlage G mit 1080 Farben; 9 oder 16stufige Farbreihen; Daten in Spalte (A-n): **rgb (A-n)**

TUB-Prüfvorlage PG47; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=0, cmy0

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_d*

0-003331-F0

C

M

Y

O


L

V

C

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG47/PG47.PS>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG47/PG47L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



0-003431-L0




PG470-70

Prüfvorlage G mit 1080 Farben; 9 oder 16stufige Farbreihen; Daten in Spalte (A-n): **rgb (A-n)**

TUB-Prüfvorlage PG47; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=0, cmy0

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_d*

0-003431-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG47/PG47.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 7/22
<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG47/PG47L0NA.TXT> /PS; Transfer Ausgabe

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0d*

TUB-Prüfvorlage PG47; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

[illegible]

N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S). Seite 8/22
 http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG47/PG47LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_d*

TUTUB-Prüfvorlage PG47; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

PC-470-7N Seite 8/22-F

0-003731-E0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG47/PG47.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG47/PG47L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 10/22

TUB-Prüfvorlage PG47; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, $cmY0$

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmy*_d

[illegible]

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG47/PG47.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_d*

TUB-Prüfvorlage PC47; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG47/PG47L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 14/22

TUB-Prüfvorlage PG47; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmy*_{0d}

	$\text{HIC}^{\text{Fe}}_{\text{Fe}}$	$\text{rgb}^{\text{Fe}}_{\text{Fe}}$	$\text{icr}^{\text{Fe}}_{\text{Fe}}$	$\text{hs}_{\text{Fe}}^{\text{Fe}}$	$\text{rgb}^{\text{Fe}}_{\text{Fe}}$	$\text{LabCh}^{\text{Fe}}_{\text{Fe}}$	$\text{LabCh}^{\text{Fe}}_{\text{Fe}}$	$\text{LabCh}^{\text{Fe}}_{\text{Fe}}$	$\text{rgb}^{\text{Fe}}_{\text{Fe}}$	$\text{DE}^{\text{Fe}}_{\text{Fe}}$	$\text{hs}_{\text{Fe}}^{\text{Fe}}$	$\text{rgb}^{\text{Fe}}_{\text{Fe}}$	$\text{LabCh}^{\text{Fe}}_{\text{Fe}}$	$\text{LabCh}^{\text{Fe}}_{\text{Fe}}$
1	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.625	0.0	0.0
2	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	0.114	37.6	44.9	23.4	50.6	27.5	0.625	0.0	0.0
3	0.625	0.0	0.25	0.625	0.0	0.239	37.7	45.6	17.4	48.8	20.8	0.625	0.0	0.0
4	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.385	37.8	47.2	9.5	48.1	11.4	0.625	0.0	0.0
5	0.625	0.0	0.5	0.625	0.0	0.51	37.8	48.6	3.9	48.7	4.6	0.625	0.0	0.0
6	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	37.9	49.5	-0.1	49.5	359.8	0.625	0.0	0.0
7	0.625	0.0	0.75	0.625	0.0	0.75	38.9	55.7	-4.4	55.9	355.4	0.625	0.0	0.0
8	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	0.875	39.2	61.5	-8.7	62.1	351.9	0.625	0.0	0.0
9	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.625	0.0	0.0
10	0.625	0.0	0.0	0.625	0.114	0.0	41.1	36.1	32.8	48.8	42.2	0.625	0.114	0.0
11	0.625	0.125	0.125	0.625	0.125	0.125	43.9	35.4	27.6	41.9	32.3	0.625	0.125	0.125
12	0.625	0.125	0.25	0.625	0.125	0.25	45.8	36.0	17.4	40.1	26.1	0.625	0.125	0.25
13	0.625	0.125	0.375	0.625	0.125	0.375	44.0	37.1	10.5	38.8	15.9	0.625	0.125	0.375
14	0.625	0.125	0.5	0.625	0.125	0.5	38.6	40.0	38.8	5.9	48.7	0.625	0.125	0.5
15	0.625	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	44.1	39.6	-0.1	39.6	359.8	0.625	0.125	0.625
16	0.625	0.125	0.75	0.625	0.125	0.75	44.9	45.8	-4.4	46.0	354.4	0.625	0.125	0.75
17	0.625	0.125	0.875	0.625	0.125	0.875	44.5	55.3	-14.3	57.1	350.0	0.625	0.125	0.875
18	0.625	0.125	1.0	0.625	0.125	1.0	44.5	55.3	-14.3	57.1	350.0	0.625	0.125	1.0
19	0.625	0.25	0.0	0.625	0.239	0.0	46.3	24.7	39.1	46.2	57.6	0.625	0.239	0.0
20	0.625	0.25	0.125	0.625	0.25	0.125	50.1	26.2	16.8	31.4	32.3	0.625	0.25	0.125
21	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	50.2	27.6	11.7	29.6	23.2	0.625	0.25	0.25
22	0.625	0.25	0.375	0.625	0.25	0.375	50.2	29.6	4.4	29.7	35.8	0.625	0.25	0.375
23	0.625	0.25	0.5	0.625	0.25	0.5	50.2	29.6	4.4	29.7	35.8	0.625	0.25	0.5
24	0.625	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	50.2	29.6	4.4	29.7	35.8	0.625	0.25	0.625
25	0.625	0.25	0.75	0.625	0.25	0.75	50.2	35.8	-4.0	36.0	353.0	0.625	0.25	0.75
26	0.625	0.25	0.875	0.625	0.25	0.875	50.2	40.6	-15.5	44.0	340.0	0.625	0.25	0.875
27	0.625	0.25	1.0	0.625	0.25	1.0	50.2	40.6	-15.5	44.0	340.0	0.		

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG47/L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 16/22

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmy0*_d

TTUB-Prüfvorlage PG47; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

[illegible]

PG470-7N, Seite 16/22-F

TUB-Prüfvorlage PG47: Norm-Prüfvorlage

Farben und Farbabstände, ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmy0$

0-0031531-F0



1

Y

11

11

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG47/PG47L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 17/22

TUB-Prüfvorlage PG47; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmY0

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0d*

n	HIC*Fd	rgb^*Fd	lcr^*Fd	hsa^*Fd	$LabCh^*Fd$	rgb^*Fd	$LabCh^*Fd$	DE^*Fd	rgb^*Md	$LabCh^*Md$						
648a	1.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	0.0	44.8	83.9	32.3	32.3	44.8	83.9	32.3
648b	1.0	0.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
649a	1.0	0.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
650a	1.0	0.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
651a	1.0	0.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
652a	1.0	0.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
653a	1.0	0.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
654a	1.0	0.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
655a	1.0	0.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
656a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
657a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
658a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
659a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
660a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
661a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
662a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
663a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
664a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
665a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
666a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
667a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
668a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
669a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
670a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
671a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
672a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	40.4	45.5	71.4	40.4
673a	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4					

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG47/PG47.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG47/PG47LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe

PG470-7N, Seite 18/22-F

Eingabe: `rgb/cmyk` –> `rgb`
Ausgabe: Transfer nach `cmyk0`

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG47/PG47L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 19/22

n	HIC ^{Fe}	rgb^{Fe}	icr^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	DE^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$
8100	810q	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8110	811q	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8120	812q	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8130	813q	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8140	814q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8150	815q	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8160	816q	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8170	817q	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8180	818q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8190	819q	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8200	820q	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8210	821q	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8220	822q	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8230	823q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8240	824q	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8250	825q	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8260	826q	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8270	827q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8280	828q	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8290	829q	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8300	830q	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8310	831q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8320	832q	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8330	833q	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8340	834q	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8350	835q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8360	836q	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8370	837q	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8380	838q	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8390	839q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8400	840q	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0</					

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

TUB-Prüfvorlage PG47; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

PG470-7N, Seite 19/22-F

0-0031831-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG47/PG47.HTM>

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG47/PG47L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 20/22

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmy*_{0d}

TUB-Prüfvorlage PG47; Norm-Prüfvorlage
 Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

n	$\text{HC}^{\text{F}}\text{-Fd}$	$\text{rgb}^{\text{F}}\text{-Fd}$	$\text{ict}^{\text{F}}\text{-Fd}$	$\text{hs}_\text{F}\text{-Fd}$	$\text{rgb}^{\text{B}}\text{-Fd}$	$\text{LabCh}^{\text{B}}\text{-Fd}$	$\text{LabCh}^{\text{F}}\text{-Fd}$	$\text{rgb}^{\text{B}}\text{-Fd}$	$\text{LabCh}^{\text{F}}\text{-Fd}$	$\text{rgb}^{\text{B}}\text{-Msd}$	$\text{LabCh}^{\text{B}}\text{-Msd}$	$\text{DE}^{\text{F}}\text{-Fd}$	$\text{hs}_{\text{M}}\text{-Fd}$	$\text{rgb}^{\text{B}}\text{-Msd}$	$\text{LabCh}^{\text{B}}\text{-Msd}$	n
891a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	891a
892	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	892
893	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	893
894	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	894
895	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	895
896	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	896
897	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	897
898	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	898
899	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	899
900	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	900
901a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	901a
902	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	902
903a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	903a
904a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	904a
905a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	905a
906a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	906a
907a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	907a
908a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	908a
909a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	909a
910a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	910a
911a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	911a
912a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	912a
913a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	913a
914a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	914a
915a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	915a
916a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	916a
917a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	917a
918a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	918a
919a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	919a
920a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920a
921a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	921a
922a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	922a
923a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	923a
924a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	924a
925a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	925a
926a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	926a
927a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	927a
928a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	928a
929a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	929a
930a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	930a
931a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	931a
932a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	932a
933a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	933a
934a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	934a
935a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	935a
936a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	936a
937a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	937a
938a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	938a
939a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	939a
940a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	940a
941a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	941a
942a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	942a
943a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	943a
944a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	944a
945a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	945a
946a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	946a
947a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	947a
948a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	948a
949a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	949a
950a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	950a
951a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	951a
952a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	952a
953a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	953a
954a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	954a
955a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	955a
956a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	956a
957a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	957a
958a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	958a
959a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	959a
960a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960a
961a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	961a
962a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	962a
963a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	963a
964a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	964a
965a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	965a
966a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	966a
967a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	967a
968a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	968a
969a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	969a
970a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	970a
971a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	971a

delta E^*

PG470-7N, Seite 20/22-F

0-0031931-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG47/PG47.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	H1C1d	rgb_Fd	ic1_Fd	h3a_Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	h3a_Fd	LabCh*Fd	rgb_Fd	DE*Fd	h3a_d	rgb_Md	LabCh*Md
1053	10534	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	956
1054	10544	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	69.9	3.7	1.0	956
1055	10554	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	71.6	1.5	1.0	956
1056	10564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	114.3	1.0	956
1057	10574	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.7	6.5	1.0	956
1058	10584	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	9.0	22.4	1.0	956
1059	10594	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	11.6	30.4	1.0	956
1060	10604	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	12.4	44.7	1.0	956
1061	10614	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	13.3	48.4	1.0	956
1062	10624	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	14.0	360	1.0	956
1063	10634	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	14.7	360	1.0	956
1064	10644	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	15.5	360	1.0	956
1065	10654	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	16.2	360	1.0	956
1066	10664	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	17.0	360	1.0	956
1067	10674	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	17.7	360	1.0	956
1068	10684	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	18.5	360	1.0	956
1069	10694	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	19.2	360	1.0	956
1070	10704	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	20.0	360	1.0	956
1071	10714	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	20.7	360	1.0	956
1072	10724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	360	1.0	956
1073	10734	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.2	360	1.0	956
1074	10744	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	23.0	360	1.0	956
1075	10754	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	23.7	360	1.0	956
1076	10764	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	24.5	360	1.0	956
1077	10774	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	25.2	360	1.0	956
1078	10784	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	26.0	360	1.0	956
1079	10794	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	26.7	360	1.0	956

delta E** = 5.8