


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS40/PS40L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS40/PS40.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS40/PS40L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta



2-003130-L0

PS400-70

Test chart G with 40x27=1080 colours; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; Colour data in column (A-n): $rgb(A_n, 3D=0)$

2-003130-F0

gráfico TUB-PS40; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=0, sRGB

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d