


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF50/RF50L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF50/RF50LF30FP.DAT dans fichier (F), page 2/2

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF50/RF50L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20130201-RF50/RF50L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
sortie : linéarisation 3D selon *rgb*_{de}*