


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF64/RF64LONP.PDF /.PS; production de transfert
N: aucun 3D-linearization (OL) dans dossier (F) ou PS-startup (S), page 2/1

voir des dossiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF64/RF64.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RF640-71

3-013131-L0

graphique TUB-RF64; 1080 couleurs standard, $cf=1$
graphique selon DIN 33872, 3D=0, $de=1$, $cmy0$

données: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
production: transférer à $cmy0_e$

3-013131-F0