

















http://130.149.60.45/~farbmetrikg/SG41/SG41L0N1.TXT/.PS; Start-Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 1/2



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrikg/SG41/SG41.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrikg>



SG41--IN, 1, cff=0.00, w=0.10, m=1.0

TUB-Prüfvorlage SG41; Laser-Drucker H
Ausgabe rgbd; HRS16_96; Start- & 3D-linearisiert

Eingabe: w/rgb/cmyk → w/rgb/cmyk
Ausgabe: keine Änderung