


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG96/TG96L0NP.PDF /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 2/2



TG960-3, Bild B1We: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (nf); ; PS-Operatoren 4 colorimage




TG960-5, Bild B2We: Radialgitter W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS-Operator: rgb->rgb_e setrgbcolor




TG960-7, Bild B3We: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operator:rgb/cmy0->rgb_e setrgbcolor


Prüfvorlage TG96; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_e
Chromatische Prüfvorlage CMY, 3D=0, de=1, cmy0 Ausgabe: Transfer nach cmy0_e




TG961-1, Bild B4We: 16 gleichabständige Stufen W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; rgb/cmy0->rgb_e setrgbcolor



TG961-3, Bild B5We: Schrift und Landoltringe N; Ce; Me; Ye; Z; PS-Operator: rgb->rgb_e setrgbcolor



TG961-5, Bild B6We: Landoltringe W-Ce; W-Me; PS-Operator:rgb->rgb_e setrgbcolor



TG961-7, Bild B7We: Landoltringe W-Ye; W-N; PS-Operator:rgb->rgb_e setrgbcolor



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG96/TG96L0NP.PDF / PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik