


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG02/LG02.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=5,5



benutzte Koordinate
Quadrate
LAB*_{ORS18}
C
LAB*_{ORS18}
M
LAB*_{ORS18}
Y
LAB*_{ORS18}
O
LAB*_{ORS18}
L
LAB*_{ORS18}
V
LAB*_{ORS18}
N/W
LAB*_{ORS18}

BAM-Registrierung: 20030101-LG02/10Q/Q02G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th41a
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Drucker Ausgabe

16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG02: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775
Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

Eingabe(ORS18): LAB**setcolor*
Ausgabe(ORS18): keine Änderung