

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG03/LG03.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0&0,7; iORS; oORS, CIELAB

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
01																	
02																	
03																	
04																	
05																	
06																	
07																	
08																	
09																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	

Benutzte	Koordinate
Umfeld	Infeld
<i>c000*</i>	<i>c000*</i>
C <i>1my0*</i>	<i>1my0*</i>
<i>0m00*</i>	<i>0m00*</i>
M <i>c1y0*</i>	<i>c1y0*</i>
<i>00y0*</i>	<i>00y0*</i>
Y <i>cm10*</i>	<i>cm10*</i>
<i>0my0*</i>	<i>0my0*</i>
O <i>c110*</i>	<i>c110*</i>
<i>c0y0*</i>	<i>c0y0*</i>
L <i>1m10*</i>	<i>1m10*</i>
<i>cm00*</i>	<i>cm00*</i>
V <i>11y0*</i>	<i>11y0*</i>
<i>cm y0*</i>	<i>cm y0*</i>
N/W <i>000k*</i>	<i>000k*</i>

BAM-Registrierung: 20030101-LG03/10S/S03G07FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe