



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG04/LG04.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0&1,0?

BAM-Registrierung: 20030101-LG04/10Q/Q04G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Benutzte Koordinate Umfeld Infeld
01																		<i>c000*</i> <i>o11*</i>
02																		C <i>1my0*</i> <i>olv*</i>
03																		<i>0m00*</i> <i>1l1*</i>
04																		M <i>c1y0*</i> <i>o0v*</i>
05																		<i>00y0*</i> <i>11v*</i>
06																		Y <i>cm10*</i> <i>o10*</i>
07																		<i>0my0*</i> <i>1lv*</i>
08																		O <i>c110*</i> <i>o00*</i>
09																		<i>c0y0*</i> <i>o1v*</i>
10																		L <i>1m10*</i> <i>o10*</i>
11																		<i>cm00*</i> <i>o11*</i>
12																		V <i>11y0*</i> <i>o0v*</i>
13																		<i>cmy0*</i> <i>olv*</i>
14																		N/W <i>000k*</i> <i>w*</i>



16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N und 14 CIE-Testfarben (links)